



Gesimshøyder er justert ned etter vilkår i rammetillatelse av 23.08.2016:  
 Maks GH ved takarker er nå oppgitt fra terreng som angitt for slik måling. Arker mot sør-vest er senket 20 cm slik at målingspunkt ikke overstiger 6meter som er maks ihht KPL 2.21.

Vinduer under arker mot sør-vest er fjernet i tråd med tilbakemelding fra Lindås kommune.