



Lindås kommune
Avd for Veg vatn
og avløp

Tømmerapport for oljeutskiljarar

Verksemdas namn	BKK	Adresse	KVA S NESVEIEN 34
Verksemdas eigar		Verksemdas kontaktperson	OVE JENSEN
Type verksemd			
Type utskiljar		Utskiljar nr	

Tømming
Sandfang(m³) ▶ 0 Utskiljar(m³) ▶ 0.2 Oppsamlingstank (m³) ▶ 0

Kontroll

- Oksygen og gassmåling
- Reingjering av inn og utløp (overløp)
- Vatring av overløp/ utløp
- Kontroll over tankens horisontering
- Justering av oljeoverløp
- Verksemda nyter godkjent vaskemiddel
- Driftsjournal ajourført
- Mannlokk ved pakning er reingjort og tett tilskrudd

Eventuelle merknader som må utbetrast

Tømmefirma NORSK GJENVINNING

Date	25/01-2010	Sign	for Schevndø
------	------------	------	--------------



Norsk Gjenvinning Industri AS
Postboks 567 Skøyen
0214 Oslo
Attn: Jarle Heskestad


ANALYSERAPPORT

Prøventr.:	441-2016-0128-014	Prøvetakingsdato:	28.01.2016			
Prøvetype:	Avløpsvann	Prøvetaker:	Jarle Heskestad			
Prøvemerkning:	BKK Krarvik	Analysedato:	28.01.2016			
Analyse		Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Olje i vann C10-C40		1.20	mg/l	0.5	35%	NS-EN ISO 9377-2

Kopi til:

Ole Veivåg (ole.veivag@norskgyenvinning.no)

Ragnar Myrvoll (ragnar.myrvoll@norskgyenvinning.no)

Bergen 04.02.2016
Tommie Christensen

ASM Kundesupport Berge

Technoforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Målesikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn

nd: Ikke påvist

Opplysninger om målesikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, umtatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).