



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N7281-2017	Sak/Sveis nr.:	17/14	Vedtak nr.:	N7281-2017
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26/6782	til Hp/km:	26/7137
Strekning:	Osterfjordvegen - Lindås kommune			Sted:	Hillesvåg
Arbeid som skal utføres: Skifte lysarmatur på eksisterende lysmaster					
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	7 august 2017	Til dato:	27 september 2017		
Annet: Arbeid i tida man - fre kl 08.00 - 14.00.					

Region:	Vest	Region (2):	Velg		
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Velg		
		Avd. (3):	Velg		
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	2030	Faks:	
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no				

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☐	Trafikksignal (skyttel).....	☐
☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐				Manuell dirigering.....	☒
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	☐

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **11.07.2017**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
Statens vegvesen..... ☒ ⇒ Byggeleder: **Inge Andre Håkull - tlf. 478 02-877**
Annen offentlig etat..... ☐ ⇒ Angi hvilken: _____
Entreprenør..... ☒ ⇒ **Frode Haugsvær Maskin AS**
- Ansvarshavende: **Hogne Nygård** Tlf./e-post: **90069757/hogne@fh-maskin.no**
Stedsansvarlig(e): **Kim Andre Søvik, Sondre Kvingedal, Ri** Tlf./e-post: **94874820, 97010632, 91819648**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
Politi..... ☒ Brannvesen..... ☒ Ambulanse/lege..... ☒
Vegtrafikksentralen..... ☒
Skole..... ☐ ⇒ Angi hvilke(n): _____
Kollektivselskap..... ☒ ⇒ Angi hvilke(t): **Nobina, Firda billag**
Radio, presse m.m..... ☐ ⇒ Angi hvem: _____
Andre..... ☐ ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
Gravetillatelse..... ☐ Arbeidstillatelse..... ☒
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Unngå opphoping av kjøretøy i tunnel. Ved arbeid nær tunnelmunning må det vurderes å flytte trafikkdirigert til nordside av Apal-tunnelen. Ta hensyn til rutegående- og utrykningskjøretøy. Sikre tilstøtende veger.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

11.07.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

A. Løvteit
Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N7281-2017	Sak/Sveis nr:	17/14	Vedtak nr.:	N7281-2017
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26/6782	til Hp/km:	26/7137
Strekning:	Osterfjordvegen - Lindås kommune	Sted:	Hillesvåg		
Arbeid som skal utføres:	Skifte lysarmatur på eksisterende lysmaster				
Entreprenør:	Frode Haugsvær Maskin AS				
Adresse:	Austfjordvegen 2472	5981 Masfjordnes	hogne@fh-maskin.no		
Ansvarshavende:	Hogne Nygård	Tlf./e-post:	90069757/hogne@fh-maskin.no		
Stedsansvarlig(e):	Kim Andre Søvik, Søndre Kvingedal, Runar Edv		Tlf./e-post:	94874820, 97010632, 91819648	
Arbeidet utføres	fra dato:	7 august	2017	Til dato:	27 september 2017

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:



Skilt nr.:	Ant.:
110	3
808.727	3
362.5	8
362.70 Hvit	4
906	Et. behov
1098 Bl.lykt	2
149 Kø	et behov

Skisse:

Merknader:

Sikre tilstøtende veger.

Bruk 1098 Bl.lykt på 110-skilt-stolpe.

Ved arb inntil munning Apal-tunnelen må det vurderes å flytte trafikkdirigent til nordside av tunnel.

Bruk 149 Kø ved /etter behov.

Korte arbeidsområder.

Blankettfordeling:

- ☒ Statens vegvesen
- ☒ Entreprenør
- ☒ Ansvarshavende
- ☒ Politiet
- ☒ Lindås kommune

Sjå eigen skisse

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

11.07.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

A. Løvrot
Arve Løvrot

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N7281-2017	Sak/Sveis nr:	17/14	Vedtak nr.:	N7281-2017
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26/6782	til Hp/km:	26/7137
Strekning:	Osterfjordvegen - Lindås kommune			Sted:	Hillesvåg
Arbeid som skal utføres:	Skifte lysarmatur på eksisterende lysmaster				
Ansvarshavende:	Hogne Nygård			Tlf./e-post:	90069757/hogne@fh-maskin.no
Entreprenør:	Frode Haugsvær Maskin AS			Adresse:	Austfjordvegen 2472
Arbeidet utføres i perioden					5981 Masfjordnes
Fra dato:	7 august	2017	Til dato:	27 september	2017
					E-post: hogne@fh-maskin.no

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 3	Liten: 3	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2
1: Påkjørsel av dirigenter	2	1	2
2: Påkjørsel av lift/utstyr	2	2	4
3: Påkjørsel i forbindelse med utsetting av arbeidsvarsling	1	1	1
4: Utrykningskjøretøy	1	2	2
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- Godkjent arbeidstøy i høy synlighet og tydelig lys i stoppspake.
- Parkere bil med roterende lys på hver side av lift.
- Være svært oppmerksom under utsetting av skilt, bruke blinkebil og godkjendt arbeidstøy i høy synlighet.
- Skal passere uten ventetid.

5:	
6:	
7:	
8:	
9:	
10:	
11:	

Merknader:

Statens vegvesen

Arbeidsbeskrivelse

Frode Haugsvær Maskin AS har fått i oppdrag av Statens Vegvesen ved Byggeleder Inge Andre Håkull å skifte ut lysarmatur på lysmaster i arbeidsområdet.

Arbeidet vil føregå på dagtid.

Arbeidet vil verta utført med lift som står i det eine køyrefeltet.

Det eine køyrefeltet vil vera open for trafikk. Korte stopp kan førekoma.

Det vil vera manuell dirigering forbi arbeidsstaden. Arbeidssona vil vera så kort som praktisk mogleg. Dirigentane flyttar arbeidssona etter kvart som ein jobbar seg frå lysmast til lysmast.

Mvh

Hogne Nygård

Frode Haugsvær Maskin AS



Plan nr.:	N7281-2017	Sveis nr:	17/14	Vedtak nr.:	N7281-2017
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26/6782	til Hp/km:	26/7137
Strekning:	Osterfjordvegen - Lindås kommune			Sted:	Hillesvåg
Arbeid som skal utføres:	Skifte lysarmatur på eksisterende lysmaster				
Ansvarshavende:	Hogne Nygård			Tlf.:	90069757/hogne@fh-maskin.no
Stedsansvarlig(e)::	Kim Andre Søvik, Sondre Kvingedal, Runar Edvardsdal				
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling Hordaland				

[illegible]