

TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

Kommune: LINDÅS

Bedriftens navn: <u>Spar seim strand</u>	Adresse: <u>Lurevegen 88</u>
Fettutskillerennummer: <u>G:171 B:56</u>	Kontaktperson ved bedriften: <u>Rune Hindenes</u>

Tømmefrekvens: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Forslag tilømmefrekvens	
Frityrfett: <input checked="" type="checkbox"/> Brukes ikke <input type="checkbox"/> Leveres til <input type="checkbox"/> Kastes	
Driftsjournal ajourført: <input checked="" type="checkbox"/>	Skrevet ny driftsjournal: <input type="checkbox"/>
Rengjøring: <input checked="" type="checkbox"/> Fettutskilleren er rengjort <input type="checkbox"/> Anbefaler rens av utløp <input type="checkbox"/> Undersøkt utløp <input type="checkbox"/> Rengjort utløp	
Prøvetaking: <input type="checkbox"/> Fra prøvetakingskum <input type="checkbox"/> Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum Vannprøve levert	
Vann: <input type="checkbox"/> Mangler vann ved fettutskiller	Fylt opp med kaldt vann: <input checked="" type="checkbox"/> Tømmeoperatør <input type="checkbox"/> Kunden

Eventuelle anmerkninger som må utbedres:

1,5 m³

Tømmefirma: <u>YBT</u>			
Dato: <u>9/3-17</u>	Sign. tømmeoperatør: <u>Rubenolsen</u>	Dato:	Sign. kunde: