
Fra: Edvin Bauge - WellConnection Mongstad AS <eba@wellconnection.no>
Sendt: fredag 27. april 2018 15.55
Til: Postmottak Lindås; Linda Hammersvik Folkestad
Emne: VS: WCM Fettutskiller
Vedlegg: Brev. Lindås Kommune.pdf; Driftsjournal 2017 Scan
_20180427_141616.pdf; Internkontroll-skjema 2017 Scan
_20180427_133710.pdf; Tømmerrapport 1 - 17.03.17 Scan
_20180425_075025.pdf; Tømmerrapport 2 - 24.06.17 Scan
_20180425_075215.pdf; Tømmerrapport 3 - 20.10.17 Scan
_20180423_124418.pdf; Temp logg 1.xlsx; Temp logg 2.xlsx; Temp logg 1
(20.-23. juni).xlsx; Temp logg 2 (20.-23. juni).xlsx; Wellconnection1 (17.-
20. okt).xlsx; Wellconnection2 (17.-20. okt).xlsx; Årsrapport side 1.jpg;
Årsrapport side 2.jpg

[WellConnection Mongstad -FETTUTSKILLER](#)

Viser til mottatt brev fra Lindås Kommune datert 10.04.18 der det påpekes manglende innsending av årsrapport for Fettutskiller på Gbnr 127/106

Vedlagt følgende dokumentasjon;

- Temperaturmålinger
- Tømmerrapporter
- Driftsjournal 2017
- Internkontroll 2017
- Årsrapport 2017

Har utført kontroll og Inspeksjon av fettutskiller ved Stendal VVS, men ikke mottatt rapport. Denne ettersendes når jeg mottar.

Vennlig hilsen / Best regards

Edvin Bauge
HSEQ



DOING IT RIGHT

Mobile: +47 930 17 918 | E-mail: eba@WellConnection.no | <http://www.WellConnection.no>

Fra: Edvin Bauge - WellConnection Mongstad AS
Sendt: 1. februar 2018 14:25
Til: 'Linda Hammersvik Folkestad' <Linda.Folkestad@lindas.kommune.no>
Emne: WCM Fettutskiller

Hei Linda

Oversender deg en foreløpig melding om temperatur-logger for 2017.

Jeg skal sette opp et bedre rapportoppsett, og sende tømmer rapport og vedlikehold, men ville bare få sendt deg temploggene slik at du ser at disse er gjennomført iht minstekrav.

De to første målingene har noen merkelige peakere vi ikke helt har funnet ut av, men mistenker feil plassering av tempmåler.

Den 3 dje er bedre.

Det ble like etter tempmåling også utført tømning av fettutskiller (skal sende deg tømmelogg)

SAR Mongstad har utført både temp. logging og tømning.

Vi har som vi snakket om i møtet inne hos deg i Oktober-17 ikke utført vannprøver, grunnet at vår fettutskiller ikke har prøvetakings-kum, men konkluderer med at Fettutskiller fungerer som den skal.

Vennligst tilbakemeld om noe er uklart.

Vennlig hilsen / Best regards

Edvin Bauge
HSEQ



DOING IT RIGHT

Mobile: +47 930 17 918 | E-mail: eba@WellConnection.no | <http://www.WellConnection.no>