

Rapportskjema for 1. service og installasjonskontroll

BioDisc

INSTALLASJON			KONTROLLØR / AGENT	
Anlegg/Prosjektnavn: Holmås, Signe Lily - BA (Onr 023065) Sævråsvegen 116 5955 Lindås			Kingspan Miljø AS	
Anleggseier / adr: Holmås, Signe Lily Kontaktpers: Signe Lily Holmås			Adresse	
Tlf.priv +47 959 09 550		Mob.: +47 959 09 550		Tlf. +47 22 02 19 20 post@kingspanmiljo.no Faks
Kommune : Lindås ()		Mob.: +47 959 09 550		
Tlf.priv		Mob.: +47 959 09 550		Installasjonsdato
Anleggstype BioDisc® BA	Serienummer 59075	Etterpolering	Ordrenummer 38575	
Annet utstyr lev.av Kingspan:				
Rørlegger:			Entreprenør:	
Elektriker:				
UTSTYR	Kommentar / Tilstand			Godkjent
Generell tilstand på installasjonen				ok
Adkomst service og slamtømming				ok
Tilstand på tank og deksler				ok
Mulighet for oversvømming av anlegg				ok
Enheten i vater iht. spesifikasjoner				ok
Aksling i vater iht. spesifikasjoner				ok
Inn og utløpsrør fri for hindringer				ok
Biorotor media fester				ok
Mating/utjevning kontrollert/justert				ok
Lagere festet				ok
Smørekopper	ikke aktuelt			
Dreieretning på biorotor				ok
Kjede/Rem stramming				ok
Drivhjulsoppstilling				ok
Drivhjul tilstrammet				ok
Støynivå				ok
Kontrollpaneltype og leverandør	SCP			ok
Plassering av kontrolltavle	Bod/vedskjul			ok
Tavlenr. (serienr)	1725-040188			ok
Dosering tilkoblet				ok
Fellingskjemikalie	lev 20 liter pax			ok
Slamreturpumpe				ok
Kontrollpanel tilkopling	Levert 1 x 010332			ok
Rotasjonsvarsel montert og testet				ok
GPS kartkode				ok
Kommentarer:				
Styretavle ikke synlig fra hus, utvendig alarmlampe montert				
Annet utstyr på anleggsplassen foruten BioDisc.				
Hvis anlegget monteres og fylles med vann, men ikke kan igangkjøres med det samme må motoren fjernes for at denne ikke skal ta skade under lagring i fuktig miljø. Motoren må lagres tørt og frostfritt inntil den kan monteres igjen av servicemann / agent.				
Signatur eier		Signatur servicemann		Dato
		Knut Kruse		04.10.2018

Original: Anleggseier

Kopi: Leverandør