



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N8169-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8169-2018
Veg nr.:	Fv. 57	fra Hp/km:	05 / 8,286	til Hp/km:	05 / 8,341
Strekning:	Mongstadvegen ved Hope			Sted:	Mongstadvegen
Arbeid som skal utføres:	Strekk av fiber i eksisterende stolper				
Arbeidet utføres i perioden			Daglig arbeids- / virketid		
Fra dato:	14 juni 2018	Til dato:	14 juli 2018	Fra kl.:	08:00 Til kl.: 18:00
Annet:					
Region:	Vest	Region (2):			
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Avd. (3):		
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland		Telefon:	95 845 124	Faks:
Adresse:			e-post:	nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Manuell dir. /alt. trafikkvakter.		Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 12.06.2018
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre.....  ⇒ Navnet på selskapet BKK Enotek  
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):  
 b) Utførende iht. byggherreforskriften  ⇒ Entreprenør/byggeleder BKK ENOTEK e-post: 0  
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift  ⇒ Navn på ansvarlig BJB MASKIN AS e-post: fn@bjbmaskin.no
- Ansvarshavende: Steinar Jørgensen Tlf./e-post: 97036156 / steinar.jorgensen@bkk.no  
 Stedsansvarlig(e): Tom Ove Mjåtveit, Espen Norum Tlf./e-post: 97416788 espen.norum@bkk.no
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):  
 Politi.....  Brannvesen.....  Ambulanse/lege.....   
 Vegtrafikksentralen.....   
 Skole.....  ⇒ Angi hvilke(n):  
 Kollektivselskap.....  ⇒ Angi hvilke(t):  
 Radio, presse m.m.....  ⇒ Angi hvem:  
 Andre.....  ⇒ Angi hvem:
- Tillatelser:  
 Gravetillatelse.....  Arbeidstillatelse.....   
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:  
 Strekking av fiberkabel i eksisterende stolper.  
 Ifm kryssing av Fv skal det benyttes enten manuell dirigering eller trafikkvakter.  
 Ingen vegstengning.  
 Ta hensyn til siktsoner og stopplengde ved plassering av skilt.  
 Ta særlig hensyn til myke trafikanter.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

12.06.2018

Sted

Dato

A. Løtveit

Statens vegvesen  
Arve Løtveit  
Sign. (etter fullmakt)



## Statens vegvesen

### Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8169-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8169-2018
Veg nr.:	Fv. 57	fra Hp/km:	05 / 8,286	til Hp/km:	05 / 8,341
Strekning:	Mongstadvegen ved Hope			Sted:	Mongstadvegen
Arbeid som skal utføres:	Strekk av fiber i eksisterende stolper				
Utførende av arb. varsling*:	BJB MASKIN AS				
Adresse:	postboks 4 Nesttun , 5852 Bergen				
Ansvarshavende:	Steinar Jørgensen			Tlf./e-post:	97036156 / steinar.jorgensen@bkk.no
Stedsansvarlig(e):	Tom Ove Mjåtveit, Espen Norum			Tlf./e-post:	97416788 espen.norum@bkk.no
Arbeidet utføres	fra dato:	14 juni	2018	Til dato:	14 juli 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

#### Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:
	2
	4
	2
	808.727


#### Merknader:

808.727 skal kun stå oppe når det pågår manuell dirrigering.

#### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

#### Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

12.06.2018

Sted\*

Dato\*

Statens vegvesen  
 Arve Løvteit  
 Sign. (etter fullmakt)\*

# ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

## Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8169-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8169-2018
Veg nr.:	Fv. 57	fra Hp/km:	05 / 8,286	til Hp/km:	05 / 8,341
Strekning:	Mongstadvegen ved Hope			Sted:	Mongstadvegen
Arbeid som skal utføres:	Strekk av fiber i eksisterende stolper				
Ansvarshavende:	Steinar Jørgensen		Tlf./e-post:	97036156 / steinar.jorgensen@bkk.no	
Utførende arb.v.*:	BJB MASKIN AS			Adresse: postboks 4 Nesttun , 5852 Bergen	
Arbeidet utføres i perioden			Arbeidets varighet		
Fra dato:	14 juni	2018	Til dato:	14 juli	2018
					0

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Trafikkert område mye biler

Trafikkert område mye gående / mye trafikanter

Uønskede hendelser

Beskrivelse av hendelsen:

- Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.  
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant

1: Risiko for påkjørsel av arbeidere og utstyr	3	2	6
2: Forbipasserende kjøretøy kjører på fotgjengere / syklist	2	1	2
3: Kollisjon mellom møtende kjøretøy	3	2	6
4: Anleggsmaskiner og åpne grøfter nær vegbanen eller i vegbanen	2	1	2
5: Farlige situasjoner ved tilrigging	2	2	4
6: Syklist / biler skader seg på midlertidige skilter	2	2	4
7: Parkert arbeidsbil hindrer sikt for trafikanter	2	2	4
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Stor: 3	Stor: 3	
Middels: 2	Middels: 2	
Liten: 1	Liten: 1	
3	2	6
3	2	6
2	1	2
3	2	6
2	1	2
2	2	4
2	2	4
2	2	4
		0
		0
		0
		0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Sette opp skilting for å varsle om arbeid på veggen
- 2: Arbeiderne leder gående forbi arbeidstedet ved behov. Ta spesielt vare på barn
- 3: Bruke varsling om insnevring av vegbane ved behov
- 4: Hindermarkering langs arbeidsområdet
- 5: Vaktmann / manuell dirigering ved behov
- 6: Plassere skilt på best egnede sted slik at syklist / biler ikke kan komme borti
- 7: Arbeidsbil parkeres slik at den ikke skaper unødig fare/ hinder for de passerende
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Frode Natland** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.\*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse  
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N8169-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8169-2018
Veg nr.:	Fv. 57	fra Hp/km:	05 / 8,286	til Hp/km:	05 / 8,341
Strekning:	Mongstadvegen ved Hope			Sted:	Mongstadvegen
Ansvarshavende*:	Steinar Jørgensen			Tlf./e-post:	97036156 / steinar.jorgensen@bkk.no
Utførende entreprenør:	BKK ENOTEK			Adresse:	postboks 7050, 5020 Bergen
(Ev. e-post)				(Ev. e-post)	
Utførende arb. varsling*:	BJB MASKIN AS			Adresse:	postboks 4 Nesttun, 5852 Bergen
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	973051687			(Ev. e-post:)	fn@bjbmaskin.no
Stedsansvarlig(e):	Tom Ove Mjåtveit, Espen Norum			Tlf./e-post:	97416788 espen.norum@bkk.no
Arbeid som skal utføres*:	Strekk av fiber i eksisterende stolper				
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)	
Fra dato:	14 juni	2018	Til dato:	14 juli	2018



Statens vegvesen

## Vegmelding

Innmelder: <b>Arve Løvteit</b>	Seksjon: <b>Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnt</b>		
Avdeling: <b>Hordaland</b>	Dato: <b>12.06.2018</b>		
Plan nr.: <b>N8169-2018</b> Mime-nr: <b>18 / 495</b>	Vedtak nr.: <b>N8169-2018</b>		
Veg nr.: <b>Fv. 57</b> fra Hp/km: <b>05 / 8,286</b>	til Hp/km: <b>05 / 8,341</b>		
Strekning: <b>Mongstadvegen ved Hope</b>	Sted: <b>Mongstadvegen</b>		
Arbeid som skal utføres: <b>Strekk av fiber i eksisterende stolper</b>			
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>		<b>Daglig arbeids- / virketid</b>	
Fra dato: <b>14 juni 2018</b>	Til dato: <b>14 juli 2018</b>	Fra kl.: <b>08:00</b>	Til kl.: <b>18:00</b>
Utførende arb.v.: <b>BJB MASKIN AS</b>		Adr.: <b>postboks 4 Nesttun , 5852 Bergen</b>	Arbeidets varighet
			<b>0</b>
Ansvarshavende: <b>Steinar Jørgensen</b>		Tlf./e-post: <b>97036156 / steinar.jorgensen@bkk.no</b>	

### Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	<input type="checkbox"/>	Stengt i én retning	<input type="checkbox"/>
Innsnevring	<input type="checkbox"/>	Lysregulering	<input type="checkbox"/>
Nedsatt hastighet	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Dette på grunn av:</b>			
Vegarbeid	<input type="checkbox"/>	Dekkearbeid	<input type="checkbox"/>
Vedlikeholdsarbeid	<input type="checkbox"/>	Sprengningsarbeid	<input type="checkbox"/>

### Merknader:

Ingen vegstengning.



Statens vegvesen

### Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N8169-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8169-2018
Veg nr.:	Fv. 57	fra Hp/km:	05 / 8,286	til Hp/km:	05 / 8,341
Strekning:	Mongstadvegen ved Hope			Sted:	Mongstadvegen
Utførende:	BJB MASKIN AS				
Ansvarshavende:	Steinar Jørgensen				
Stedsansvarlig:	Tom Ove Mjåtveit, Espen Norum				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

