
Fra: Myking, Erlend <erlend.myking@hedmark.org>
Sendt: torsdag 9. august 2018 14.51
Til: Postmottak Lindås
Kopi: Lars Hagesæter; arnedagm@online.no
Emne: REGISTERING AV FYSISKE GRENSER - GNR. 203 BNR. 31 – LINDÅS KOMMUNE.
Vedlegg: A Grenselinje NV - SV-800.jpg; Bilde 1-800.jpg; Bilde 2-800.jpg; F Grensepunkt SV takutstikk naust-800.jpg; Grensepunkt NV-800.jpg; grensepunkt SV-800.jpg; grensepunkt SØ-800.jpg; Skyldskifte_hytte_Hjelmås_1-800.jpg; Skyldskifte_hytte_Hjelmås_2-800.jpg; Måltabell hytte Hjelmås.docx

Hei.

I forbindelse med evt. bygging av ny hytte på gnr. 203 bnr. 31 i Lindås kommune har en i juli 2018 prøvd å foreta oppmåling/rekonstruksjon av tomta i Sauevågen. Slik grensene er inntegnet på digitale kart på Nordhordalandskart.no er de åpenbart feil. Dette ser ut til å ha skjedd i forbindelse med overføring av grensene fra gammelt økonomisk kartverk 1: 50.000 og til nye digitale kart.

Vedlagt følger div. dokumentasjon på grensene på eiendommen slik de fremkommer i skyldskifte og fysisk på tomta. Har prøvd å foreta noen kontrollmålinger i forhold til påviste grensepunkt, og avstander i forhold til takutstikk på hytte og naust. Det er målt med både måleband og lasermål. Gjør oppmerksom på at alle mål er gjort i luftlinje, og altså ikke i horisontalplanet. Tomta er skrånende. Under finnes en oversikt over målepunkt med referanse til situasjonsplan for tomt. (Vedlegg 1) På bakgrunn av skyldforretningen fra 1961 og de oppmålinger som er foretatt, mener en at det bør være mulig å foreta en grensejustering for 203/31.

Med vennlig hilsen

Erlend Myking
Ryliveien 1
2340 Løten

Erlend.Myking@hedmark.org

MOBIL: 908 69 404