

Rapporten skal fylles ut i samsvar med tilhørende veiledning

2018	År
Wallax	Leverandør
Lindås 1263	Kommune
3	Ant anlegg

Kode for type service
 I= Igangkjørt
 S= Ordinær service
 E= Ekstra service

Kode for vurdering av tilstand ved ankomst og avreise
 NBI Kommentarfeltet skal benyttes ved bruk av kode 2 og 3
 1=Ok ved ankomst
 2=Avvik. Rettet opp i løpet av servicebesøket
 3A=Ikke ok ved avreise, leverandørens ansvar å følge opp
 3B= Ikke ok ved avreise, kommunens ansvar å følge opp

Kode for avvik
 LU= Luktproblemer
 UB= Utløpsvann blakket
 FS= Problemer med flyteslam
 SF= Synlige partikler i utløpsvannet / slamflukt
 KD= Problemer med kjemikaliedosering
 AT= Andre tekniske problemer

BT= Behov for tømning av slam
 DT= Dårlig tilgjengelighet til anlegget
 KR= Service ikke utført
 HB1= Høy belastning (fra bolig)
 HB2= Høy belastning (overvann/drensvann)

Nr	Gnr/bnr	Feste	Seksjon	Adresse	Type	KL	Oppstart år	Opplysninger om service 1							Opplysninger om service 2							Opplysninger om service 3							Kommentar										
								Dato	Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO ₄ -P (mg/l)	Turb. (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (m)	pH/Temp	Dato	Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO ₄ -P (mg/l)	Turb. (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (m)	pH/Temp	Dato	Type (kode)	Avvik (kode)		Tilstand (kode)	PO ₄ -P (mg/l)	Turb. (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (m)	pH/Temp				
1808	312/15				W1	3	2012	27.mar	s	UB				0,4			40	6,8	05.jun	s	UB				0,5			120	7	17.okt	s				0,1			20	6,3
2890	119/17				W1	1	2017												05.jun	s				0,2			110	6,7	17.okt	s				0,05			100	6	
2891	199/18				W1	1	2017												05.jun	s				0,05			100	6,4	17.okt	s				0,05			90	5,9	

