



HKF Bussanlegg Knarvik AS
Postboks 7900
5020 BERGEN

Referanser:
Dykker:
Vår: 19/891 - 19/8872

Saksbehandlar:
Linda Folkestad
Linda.Folkestad@lindas.kommune.no

Dato:
15.03.2019

Vedkomande årsrapport oljeutskiljar - GBNR 185/100 Hagellia 3, Gjervik Ytre

Teknisk drift har motteke årsrapport 2018 for anlegg ved gbnr 185/100 Hagellia 3 i Knarvik. Anlegg ved Hagellia 3 er knytt på kommunalt avløpsnett.

Årsrapport for 2018 viser at anlegg ikkje er tømt. Siste registrerte tömming er utført i november 2015. Kommunen har tidlegare vore i kontakt med driftansvarleg for anlegg ved Hagellia 3 og tömmeoperatør vedrørande manglande tömming. Vi har gitt muntlig melding om at anlegg skal tömmast **minimun 1 gong per år** (jf. vilkår for å ha anlegg knytt på kommunalt leidningsnett og forureiningsforskrifta kap 15).

I årsrapport er rapportert inn når vassprøver er tatt og oljeinnhold i utsleppsvatnet. Det er ikkje sendt inn dokumentasjon på utførte analyser hos godkjent laboratorie. Analyserapport frå laboratorie skal leggast ved slik at vi kan sjå kva type olje (smørealje, olje frå såpe, diesel etc) som er ført ut på kommunalt avløpsnett og til reiseanlegg.

For dei anlegga som Lindås kommune er utslepps-/påsleppsmynne for, vert det sett krav om **minimum 1 tömming per år**. Nokre av anlegga vil sjølv sagt ha behov for fleire tömmingar. Anleggseigar skal da påse at anlegg vert tømt etter behov og minst 1 gong i året.

Mengde olje som er avsatt i anlegg seier ikkje noko om anlegget sin reinsefunksjon. Analyserapport frå laboratorie av utsleppsvatn vil gje kommunen ei indikasjon på korleis anlegg fungerer. Når det vert registrert for høge utsleppsverdier skal kommunen kontaktast og analyserapport frå laboratorie sendast inn. Kommunen vil da vurdere anlegget sin funksjon og pålegge abonnenten av kommunale avløpstenester å setje igong tiltak for å få ned oljeinnhaldet i utsleppsvatnet. I dei fleste tilfella skyldes dei høge verdiane feil bruk av vaskemidlar eller for høg vassbelastning på anlegg. Som oftast vil det være tilstrekkeleg å endre type vaskemiddel eller endre rutiner rundt bruk av anlegg (tømmefrekvens, vassbelastning ect). I nokre tilfeller vil det derre vere behov for å skifte ut anlegg.

Som eigar av anlegg og abonnent på avløpstenester, i Lindås kommune, har HKF Bussanlegg Knarvik AS hovudansvar for at kommunen sine krav vert oppfylgt. Vi ber Dykk sørge for at anlegg vert tømt **minimum 1 gong per år**.



Førehandsvarsel om tilsyn:

På bakgrunn av manglar i årsrapport ser vi behov for å føre tilsyn med anlegg. Føremål med tilsynet er å få på plass gode drifts-, vedlikehalds- og rapporteringsrutiner for anlegg. I samsvar med forvaltningslova §16 gir Teknisk drift eit førehandsvarsel om tilsyn av anlegg ved gbnr 185/100. Tidspunkt for tilsyn vil vi komme tilbake til ei eget vedtak – varsel om tilsyn.

Med helsing

Arne Helgesen
Avdelingsleiar vatn og avløp.

Linda Folkestad
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

HKF Bussanlegg Knarvik AS

Postboks 7900

5020

BERGEN