

Original

Lindås kommune
v/ Helge Inge Fosse
Kvernusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Dato: 13.06.2019 Saksnr: 187624
PIN-kode: 4593

Kopi sendt til: Hassan Idris Hamid

Påminnelse om utbedring av feil i henhold til DLE's vedtak

Rapport utarbeidet etter kontroll utført den 04.03.2019 er vedlagt.

Som vi tidligere har meddelt deg i vårt vedtak, ble det ved kontroll av ditt elektriske anlegg påvist feil/mangler. Vi vil minne om at fristen for utbedring har utløpt.

Er feil utbedret, eller rapporten er levert til en elektroinstallatør, ønsker vi tilbakemelding om dette snarest.

Påviste feil/mangler må i sin helhet rettes snarest og tilbakemeldes til oss innen 13.07.2019, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 6 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9.

Bekreftelse med tilfredsstillende dokumentasjon sendes til dle@bkk.no eller postadresse BKK Nett AS, Postboks 7050, 5020 Bergen. Bekreftelse kan også oversendes fra utførende elektroinstallatør.

Vi gjør deg oppmerksom på at både eier og bruker har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av det elektriske anlegget, slik at det til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Manglende tilbakemelding om utbedring medfører at det er registrert avvik på anlegget. Dette vil bli stående til saken er avsluttet. Vi vil videre vurdere om det skal iverksettes sanksjoner med hjemmel i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr §6 og §13.

Ved spørsmål kan vi kontaktes på epost dle@bkk.no eller telefon 55 12 95 00, mellom klokken 10:00 og klokken 14:00.

Med hilsen
BKK Nett AS
Det lokale elektrisitetstilsyn

Gunnar Berge
Saksbehandler
Sign.

Helge Antoniazzi
Saksbehandler
Sign.

Vedlegg: Kontrollrapport

Dette brevet er godkjent elektronisk i BKK Nett AS, Det lokale elektrisitetstilsyn, og har derfor ingen signatur.

Lindås kommune
v/ Helge Inge Fosse
Kvernusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Målepunktid. 27006048	Målernr. 6970631402129093	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	------------------------------	------------------------------

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse
Hassan Idris Hamid
Bruvegen 78
5914 ISDALSTØ

RAPPORT
Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur med underskrift fra utførende elektroentreprenør.

Rapport

Det ble ved kontroll den 04.03.2019 funnet følgende feil/mangler:

UTLEIELEILIGHET

Leietaker var til stede under tilsynet. Rapport sendes til eier Lindås kommune med kopi til leietaker.

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | Baderom | Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Jf. fel § 28

<i>Lysarmatur med stikkontakt er montert i hylle over speil. Hylle / lysarmatur er løsnet fra underlaget.</i> |
| 2 | Stue | Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Jf. fel § 28

<i>Dobbel innfelt stikkontakt uten jord (bak sofa, ved vindu) er løsnet fra veggboks (eldre veggboks der festering i veggboks er løsnet fra veggboksen). Stikkontakt må festes forsvarlig til underlaget.</i> |
| 3 | Kjøkken | Utstyr/anleggsdel var defekt. Jf. fel § 9

<i>Avtrekssvifte over platetopp har ulyd (lagerlyd el.l.). Feilen må utbedres.</i> |

RETTELSE ER UTFØRT AV:	Isolasjonsmotstand ved tilsyn: 38,1 MΩ	Isolasjonsmotstand etter utbedring: MΩ	Frist: se vedlagt brev
Dato Underskrift montør	Kontroll utført av: Oddvar Hopland		
Dato Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	04.03.2019 Dato Underskrift	

Postadresse:
BKK Elsikkerhet AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Besøksadresse:
Kokstadvegen 37
BERGEN

Telefon: 55 12 95 00
Telefax: 55 12 70 01
E-post: elsikkerhet@bkk.no
Web: www.bkk.no

Org.nr: 994 302 299