

Kommunens saksnr.

Vedlegg nr.

G-

**Kontrollerklæring med sluttrapport**

etter plan- og bygningsloven (pbL) § 24-2, jf. SAK10 § 12-5 og § 14-8

Kontrollerklæring skal sendes til *ansvarlig søker*.**Erklæringen gjelder**

Eiendom/ byggested	Gnr. 138	Bnr. 21	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr. A og B.	Bolignr.	Kommune Lindås
Adresse	Øvre Tveitan				Postnr. 5911	Poststed Alversund	

Ansvarlig kontrollerende

Foretakets navn

H2 Byggeteknikk AS

Organisasjonsnr.

NO 989 579 592

Ansvarsrett	erklært dato
19.01.2018	

Ansvarsområde

Hentet fra erklæring om ansvarsrett	Konstruksjonssikkerhet Bygningsfysikk Våtrom	Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 1
---	--	---


 H2 Byggeteknikk AS
 Postnr. 5911 Alversund
 Tel. 33 27 68 20

Sluttrapport

- Ingen avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
- Observerte avvik er lukket, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
- Åpne avvik er rapportert til kommunen, se vedlagte plan for uavhengig kontroll

Vedlegg


Plan for uavhengig kontroll

Vedlegg nr.
G-**Erklæring og underskrift**

Kontroll er gjennomført på en forskriftsmessig måte.

Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert.

Ansvarlig kontrollerende foretak er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger.

Dato	Kontrollerende foretaks underskrift	Gjentas med blokkbokstaver
19.06.2019		JON BLYTT HAMMARSTRØM



Plan for uawhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende	Foretak	Org.nr.	Versionsnr	Dato	Signatur, ansvarlig kontrollerende			
Eiendom/ bygget	H2 Byggeteknikk AS	NO 989 579 592	19.06.2019	M				
Kontrollbeskrivelse	Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Konstruksjonsikkerhet PRO Bygg A og B	Siv. Ing. Rakner AS		1. Sjekk innhentet rutine for kvalitetssikring 2. Sjekk at det er gjennomført kvalitetssikring i henhold til rutine 3. Sjekk ved stikkprøve statiske beregninger av beregningsmessige laster. 4. Sjekk ved stikkprøve statiske beregninger av global likevekt. 5. Sjekk ved stikkprøve statiske beregninger av at tverrsnitt og materialegenskaper fremgår for kritiske snitt. 6. Sjekk at det er samsvar mellom hovedbæresystem og arbeidstegninger for bærende hovedkonstruksjoner. 7. Det skal kontrolleres at valgt statistisk modell for hovedbæresystem er representativ for primære bærekonstruksjoner slik disse fremgår av prosjekteringsgrunnlaget.	26.10.2018 26.10.2018 06.09.2018 06.09.2018 14.12.2018 06.09.2019 21.02.2019				

Kommunens saksnr
Vedlegg
G



Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende	Foretak	Org.nr.	Versionsnr	Dato	Signatur, ansvarlig kontrollerende
	H2 Byggeteknikk AS	NO 989 579 592	19.06.2019		
Eiendom/byggsted	Bnr.	Bygnr.	Adresse	Postnr.	Poststed
138	21	A og B, Lindås	Øvre Tveitan	5911	Alversund

Kontrollbeskrivelse		Kontrollresultat			
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt til takshaver (dato)
Konstruksjonsikkhet UTF Bygg A og B	Entr AS	1. Sjekk innhentet rutine for kvalitetssikring. 2. Sjekk at det er gjennomført kvalitetssikring i henhold til rutine 3. Sjekk ved stikkprøver at det er samsvar mellom materialegenskapene slik de fremgår av den statiske beregningen for hovedbæresystem og materialdokumentasjon for tilsvarende konstruksjonsdeler.	05.11.2018 05.11.2018 21.02.2019		Avvik sendt kommunen (dato)



Plan for uavhengig kontroll

Ansværlig kontrollerende	Foretak H2 Byggeteknikk AS	Org.nr. NO 989 579 592	Versionsnr 19.06.2019	Dato 19.06.2019	Signatur, ansværlig kontrollerende <i>Meb. Sch. Mø</i>
Eiendom/ bygsted	Gnr 138	Bnr. 21	Festenr Seksj.nr A og B.	Kommune Lindås	Adresse Øvre Tveitan Postnr. 5911 Poststed Alversund
Kontrollbeskrivelse					
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansværlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avviklogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)
Bygningsfysisk PRO Bygg A og B	TIPPETUE Arkitekter AS	<p>1. Sjekk innhent rutine for kvalitetssikring</p> <p>2. Sjekk at det er gjennomført kvalitetssikring i henhold til rutine</p> <p>3. Sjekk at det foreligger energiberegninger som viser at krav til energieffektivitet i henhold til TEK17 § 14-2 er oppfylt.</p> <p>4. Sjekk at det foreligger tegning av vertikalsnitt som viser plassering av dampsperrsjikt i klimaskjerm samt overgang yttervegg/takkonstruksjon, eventuelt alternativ dokumentert løsning.</p> <p>5. Sjekk at det foreligger tegning som viser oppbygging av tak med membran samt avslutning av membran mot tilstøtende bygningsdeler.</p> <p>6. Sjekk at det foreligger tegning som viser oppbygging av terrasse med membran samt avslutning av membran mot tilstøtende bygningsdeler.</p>	<p>21.02.2018</p> <p>21.02.2018</p> <p>21.02.2018</p> <p>21.02.2018</p> <p>21.02.2018</p> <p>21.02.2018</p>	<p>Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)</p> <p>Avvik sendt kommunen (dato)</p>	
 <p><i>H2 Byggeteknikk AS Conrad Olav vei 23a Ph. 6134 Post. 5892 Bergen Telefon: 55 28 68 20</i></p>					

Kommunens saksnr	Vedlegg G
Side	

Plan for uavhengig kontroll

Ansvaret kontrollerende	Foretak	Org.nr.	Versjonsnr	Dato	Signatur, ansvarlig kontrollerende
Eiendom/ bygsted	Gnr 138	Bnr. 21	NO 989 579 592	19.06.2019	Hans Henni Mo
Seksj.nr	Festenr	Bygn.nr	Adresse	Postnr.	Poststed
A og B.	Lindås	Øvre Tveitan	5911	Alversund	
Kontrollbeskrivelse					
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Bygningsfysisk UTF Bygg A og B	Bergen Byggutvikling AS	1. Sjekk innhentet rutine for kvalitetssikring. 2. Sjekk at det er gjennomført kvalitetssikring i henhold til rutine 3. Sjekk at registrerte fukt målinger viser at det var lavt fuktinnehold i trematerialer før lukking av yttervegg.	06.11.2018 06.11.2018 06.11.2018		
PUNKT ER IKKE FERDIG KONTROLLERET					
PUNKT ER IKKE FERDIG KONTROLLERET					
 B2 Byggteknikk AS Conrad Moløy vei 23a Pb. 5134 PT 5892 Bergen Telefon: 55 28 68 20					
19.06.2019 19.06.2019					
19.06.2019 19.06.2019					

Kommunens saksnr	Vedlegg
G	Side

Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende		Foretak		Org.nr.	Versjonsnr	Dato	Signatur, ansvarlig kontrollerende
Eiendom/ bygsted	Gnr	Bnr.	Festenr	Seksj.nr	NO 989 579 592	19.06.2019	
Vårom Bygg A og B	138	21		A og B.	Lindås	Adresse	Øvre Tveitan
						Postnr,	5911 Alversund
Kontrollbeskrivelse							
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)		Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende		Dato for mottatt underlag	Avvik registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)
Bergen Byggutvikling AS			1. Sjekk innhent rutine for kvalitetssikring 2. Sjekk at det er gjennomført kvalitetssikring i henhold til rutine 3. Sjekk at det foreligger produktdokumentasjon for slukmåssett 4. Sjekk at det foreligger produktdokumentasjon for sluk 5. Sjekk at det foreligger produktdokumentasjon for membran		14.06.2019	14.06.2019	Åpne avvik sendt kommunen (dato)

Avvikslogg

Avviksloggen gjelder

	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
Eiendom/ Byggested	138	21		A og B.			Lindås
Adresse				Postnr.	Poststed		
Øvre Tveitan				5911	Alversund		

Ansvarlig kontrollerende

Foretak	Organisasjonsnr.
H2 Byggeteknikk	NO 989 579 592
Adresse	Postnr.
Postboks 6134 BS	5892
Kontaktperson	E-post
Jon Blytt Hammarstrøm	92 62 30 02 jbh@h2b.no

Avvik

Avviksnr.	Status
1	Åpent
Ansvarlig foretak for arbeid	
Foretak	Organisasjonsnr.
Bergen Byggutvikling AS	
Adresse	Postnr.
	Poststed
Kontaktperson	Telefon
	E-post
Ansvarsområde	
Beskrivelse	
Fagområde	Tiltaksklasse
Bygningsfysikk	2
Kontrollpunkt	
4. Sjekk at ventilasjonsanlegget leverer forutsatte luftmengder.	
First for lukking	Avvik sendt søker/tiltakshaver
	Ny frist for lukking
	Avvik sendt kommunen
Bestemmelse(r) i plan og bygningsloven med forskrifter det er avvik fra	
Ansvarlig kontrollerendes beskrivelse av det åpne avviket	
Ikke mottatt dokumentasjon ved søknad om midlertidig brukstillatelse. Skal foreligge ved søknad om ferdigattest.	
Ansvarlig foretak for arbeidet - redegjørelse vedrørende avviket	
Kommentar	

17.07.2018
Bergen Byggutvikling AS
Sjekket av: [Signature]



Avvikslogg

Avvikslogen gjelder

Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
Eiendom/ Byggested	138	21		A og B.		Lindås
Adresse				Postnr.	Poststed	
Øvre Tveitan				5911	Alversund	

Ansvarlig kontrollerende

Foretak H2 Byggeteknikk	Organisasjonsnr. NO 989 579 592
Adresse Postboks 6134 BS	Postnr. Poststed 5892 Bergen
Kontaktperson Jon Blytt Hammarstrøm	Telefon E-post 92 62 30 02 jbh@h2b.no

Avvik

Avviksnr. 2	Status Åpent
Ansvarlig foretak for arbeid	
Foretak Bergen Byggutvikling AS	Organisasjonsnr
Adresse	Postnr. Poststed
Kontaktperson	Telefon E-post
Ansvarsområde	
Beskrivelse	
Fagområde Bygningsfysikk	Tiltaksklasse 2
Kontrollpunkt	
5. Sjekk at kravene til lufttetthet (lekkasjetall) er oppfylt.	
Frist for lukking	Avvik sendt søker/tiltakshaver
	Ny frist for lukking
	Avvik sendt kommunen
Bestemmelse(r) i plan og bygningsloven med forskrifter det er avvik fra	
Ansvarlig kontrollerendes beskrivelse av det åpne avviket	
Ikke mottatt dokumentasjon ved søknad om midlertidig brukstillatelse. Skal foreligge ved søknad om ferdigattest.	
Ansvarlig foretak for arbeidet - redegjørelse vedrørende avviket	
Kommentar	

