
Fra: Lars Hodnekvam <larshod@gmail.com>
Sendt: 8. april 2015 12:05
Til: Postmottak Lindås; Statens vegvesen region vest
Emne: Problemrapport: Hull i vegbana

Til Lindås og Statens vegvesen region vest,

[Denne e-posten har blitt sendt til flere administrasjoner som dekker stedet for problemet, da den valgte kategorien er tilgjengelig for disse. Vær så snill å ignorere e-posten hvis dere ikke er korrekt administrasjon for å håndtere denne saken.]

En bruker av FiksGataMi har sendt inn følgende rapport om et lokalt problem som vi tror trenger deres oppmerksomhet.

For å se en kart med en mer presis plassering for dette problemet., eller for å bidra med en oppdatering om problemet, vennligst besøk følgende lenke:

<http://fiksgatami.no/report/29574>

Navn: Lars Hodnekvam

E-post: larshod@gmail.com

Kategori: Hull i vei

Tema: Hull i vegbana

Detaljer: Hull i vegbana. Har vore ordna fleire gonger utan suksess. Håpar dette holet og fleire vert ordna snarast. Veggen mellom Vågseidet og Myking har diverre ein del dårlege parti. Mvh Lars Hodnekvam

Breddegrad: 60.7138662538012

Lengegrad: 5.30629216918946

Følgende informasjon om nærmeste vei kan være unøyaktig eller irrelevant, hvis problemet er nær flere veier eller nær en vei uten navn registrert i OpenStreetmap.

Nærmeste navngitte vei til nålen plassert på kartet (automatisk generert ved hjelp av OpenStreetMap): (397)

Svar på denne e-posten går til brukeren som sendte inn problemet.

Vennlig hilsen,
FiksGataMi-gruppen

[Denne meldingen ble sendt inn via FiksGataMi, et prosjekt hos foreningen NUUG. Hvis det er en mer passende e-postadresse for meldinger om 'Hull i vei', vær så snill å gi oss beskjed ved å besøke <http://www.fiksgatami.no/contact>>. Dette vil bidra til å forbedre tjenesten for lokalbefolkningen. Vi tar også gjerne imot andre tilbakemeldinger.]