
Fra: Gudmund Husdal <g.husdal@hotmail.com>
Sendt: 24. juli 2015 13:51
Til: Postmottak Lindås
Emne: Merknad til: Kunngjering av søknad etter akvakulturlova om utviding av settefiskanlegg i Bjørsvik
Vedlegg: Luke i demningen.JPG; Målestav vannstand.jpg

Leiknes 22.07.2015

Eigarane av gnr 230/6 ved Husdalsvatnet ønskjer at den avtalte vannstanden på kotehøgde 51 ikkje skal overstigast.

Heving av vannstanden vil medføre store ulemper for brukarane av naustetomten.

Blant ulempene er at stien for tilkomst **vert ståande** under vatn.

Viser til at reguleringsluka i demningen er støpvt att, og at dette påverkar vannstanden i perioder med mykje nedbør.

Det er også observert at det er montert ny målestav ved stemma, der nullpunktet er heva til topp demning.

Det antas at dette må bero på ein missforståelse, då nullpunktet på vannstand skal vera på nivå med kross i fjell.

Marit Hagesæter Nytun
Edit Jørgenvik
Anny Hagesæter
Gudmund Husdal