

Dato:  
01.10.2015Saks nr.  
148591

Lindås Kommune VVA  
Kvernhusmyrane 20  
Postmottak  
5914 ISDALSTØ

## Forhåndsvarsel

### Rapport fra kontroll utført den 28.09.2015.

Vedlagt følger rapport fra kontroll av ditt elektriske anlegg.

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet. Kontrollrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt. Arbeid i fast installasjon skal utføres av registrert elektroinstallatør.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles du om at Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 28.09.2015. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting skal være utført.

**Rettes de påviste feil og mangler innen 30.12.2015, vil saken bli avsluttet og vedtak vil ikke bli fattet.**

Bekreftelse med tilfredsstillende dokumentasjon sendes til [elsikkerhet@bkk.no](mailto:elsikkerhet@bkk.no) eller postadresse BKK Elsikkerhet AS, postboks 7050, 5020 Bergen. Bekreftelse kan også oversendes fra utførende elektroinstallatør.

Du har rett til å uttale deg i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 30.12.2015.

Dersom du unnlater å benytte deg av retten til å uttale deg, vil DLE legge til grunn de opplysninger som står i kontrollrapporten i den videre saksbehandling.

Du har rett til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter, jf. Forvaltningsloven §§ 18 – 19.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7.

Du kan ta kontakt med BKK Elsikkerhet AS, på telefon 55 12 95 00 eller på epost [elsikkerhet@bkk.no](mailto:elsikkerhet@bkk.no) vedrørende saken.

Med hilsen  
BKK Elsikkerhet AS



Knut Løtvedt  
Saksbehandler

Vedlegg: Kontrollrapport.

**Postadresse:**  
BKK Elsikkerhet AS  
Postboks 7050  
5020 BERGEN

**Besøksadresse:**  
Kokstadvegen 37  
BERGEN

**Telefon:** 55 12 95 00  
**Telefax:** 55 12 70 01  
**E-post:** [elsikkerhet@bkk.no](mailto:elsikkerhet@bkk.no)  
**Web:** [www.bkk.no](http://www.bkk.no)

**Org.nr:** 994 302 299

Lindås Kommune VVA  
Kvernhusmyrane 20  
Postmottak  
5914 ISDALSTØ

Målepunktid. 26937367	Målernr. 9536812	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	---------------------	------------------------------

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse  
Lindås Kommune VVA  
Lindåsvegen 961  
5912 SEIM  
Vassverk storavatn pumpestasjon

**RAPPORT**  
Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.

**Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur med underskrift fra utførende elektroentreprenør.**

## Rapport

Det ble ved kontroll den 28.09.2015 funnet følgende feil/mangler:

### STORAVATN VASSVERK

*Kontroll av elektrisk anlegg på Storavatn Vassverk i forbindelse med revisjon av Lindås Kommune sitt internkontrollsystem for drift og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr.*

*Kontrollen er utført som visuell stikkprøvekontroll i deler av bygningsmassen.*

*Rune Seim var med som representant fra kommunen.*

*Det er skrevet egen rapport i forbindelse med revisjon av kommunenes internkontrollsystem, sak 146892.*

- |   |          |   |
|---|----------|---|
| 1 | Verksted | Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Jf.fel § 28<br><br><i>Boks for rekkeklemmer til frekvensomformer var ikke betryggende festet.</i>  |
| 2 | Tavlerom | Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for regulering av adgang til elektriske anlegg som ikke er beskyttet mot berøring. Jf. fse § 9<br><br><i>Sikringskillebrytere/effektbrytere var ikke merket eller adskilt på en slik måte at de ikke var tilgjengelig eller kunne betjenes av usakkyndig betjening Jf. fse §7 og 9, og fel §16 og 32.</i> |

RETTELSE ER UTFØRT AV:	Isolasjonsmotstand ved tilsyn:  M Ω	Isolasjonsmotstand etter utbedring:  ..... M Ω	<b>Frist:</b>  <b>se vedlagt brev</b>
Dato	Underskrift montør	Kontroll utført av: Knut Løtvedt 01.10.2015	<b>Knut Løtvedt</b> Mob: 932 50 955 knut.lotvedt@bkk.no
Dato	Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	Dato	Underskrift