

TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

Kommune: LINDÅS

Bedriftens navn: WESTLAND HOTEL	Adresse: KVALEN 30
Fettutskillerennummer:	Kontaktperson ved bedriften: RUVAR HILLAND

Tømmefrekvens: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Forslag til tømmefrekvens	
Frityrfett: <input checked="" type="checkbox"/> Brukes ikke <input type="checkbox"/> Leveres til <input type="checkbox"/> Kastes	
Driftsjournal ajourført: <input type="checkbox"/>	Skrevet ny driftsjournal: <input type="checkbox"/>
Rengjøring: <input checked="" type="checkbox"/> Fettutskilleren er rengjort <input type="checkbox"/> Anbefaler rens av utløp <input checked="" type="checkbox"/> Undersøkt utløp <input checked="" type="checkbox"/> Rengjort utløp	
Prøvetaking: <input type="checkbox"/> Fra prøvetakingskum <input type="checkbox"/> Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum Vannprøve levert	
Vann: <input checked="" type="checkbox"/> Mangler vann ved fettutskiller	Fylt opp med kaldt vann: <input checked="" type="checkbox"/> Tømmeoperatør <input type="checkbox"/> Kunden

Eventuelle anmerkninger som må utbedres:

3,0 m³

Tømmefirma: JBT			
Dato: 15/10-15	Sign. tømmeoperatør: Lu Pm	Dato: 15/10-15	Sign. kunde: TB

4778 Unigrafisk