



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.: N5345-2015	Sveis nr.: 15/231867	Vedtak nr.: N5345-2015
Veg nr.: Fv 397	fra Hp/km: 03 / 1,740	til Hp/km: 03 / 1,950
Strekning: Mykingvegen - Lindås kommune		Sted: Mykingvegen
Arbeid som skal utføres: Grave ny grøft. 2 stk. vegkryssinger.		
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 16 november 2015	Til dato: 16 desember 2015	
Annet: Arbeid i tida man - fred kl 08.00 - 18.00.		

Region: Vest	Region (2): Velg	
Avdeling: Hordaland	Avd. (2): Velg	Avd. (3): Velg
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon: 95 845 124	Faks:
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☒	Trafikksignal (skyttel).....	☐
☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Nedsatt hastighet. Manuell dir.		Manuell dirigering.....	☒
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	☐

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 13.11.2015
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
Statens vegvesen..... ☐ ⇨ Byggeleder: _____
Annen offentlig etat..... ☐ ⇨ Angi hvilken: _____
Entreprenør..... ☒ ⇨ Tertnes Maskin as
- Ansvarshavende: Thomassen. Tlf./e-post: 90721743
Stedsansvarlig(e): Thomassen.Devik.Granberg.Fredrikser Tlf./e-post: 90721743/post@tertnesmaskin.no
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
Politi..... ☒ Brannvesen..... ☒ Ambulanse/lege..... ☒
Vegtrafikksentralen..... ☒
Skole..... ☐ ⇨ Angi hvilke(n): _____
Kollektivselskap..... ☒ ⇨ Angi hvilke(t): Nobina/Skyss/Tide
Radio, presse m.m..... ☐ ⇨ Angi hvem: _____
Andre..... ☐ ⇨ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
Gravetillatelse..... ☒ Arbeidstillatelse..... ☒
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Skilte ned hastighet til 50 km/t i arbeidsomr. Tilbakeføre fartsgrense med 364.50. Ved opphold i arbeidet skal skilt fjernes/snues. (Dersom forsvarlig). Åpen grøft lukkes etter endt arbeidsdag slik at trafikk kan benytte hele vegbredden. Alt arb ihh HB N301/101.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Statens vegvesen

A. Løtveit
Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)

Bergen

13.11.2015

Sted

Dato



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N5345-2015	Sveis nr.:	15/231867	Vedtak nr.:	N5345-2015
Veg nr.:	Fv 397	fra Hp/km:	03 / 1,740	til Hp/km:	03 / 1,950
Strekning:	Mykingvegen - Lindås kommune			Sted:	Mykingvegen
Arbeid som skal utføres:	Grave ny grøft. 2 stk. vegkryssinger.				
Entreprenør:	Tertnes Maskin as				
Adresse:	Toppemyr 12	5136 Mjølkeråen	vivian@tertnesmaskin.no		
Ansvarshavende:	Thomassen.	Tlf./e-post: 90721743			
Stedsansvarlig(e):	Thomassen.Devik.Granberg.Fredriksen			Tlf./e-post: 90721743/post@tertnesmaskin.no	
Arbeidet utføres	fra dato:	16 november	2015	Til dato:	16 desember 2015

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	106	2
	906H	4
	362.50	et behov
	364.50	2
	808.727	2

Merknader:

Lukke grøft etter endt skift slik at trafikk kan passere på vanlig måte.

Skilte ned til 50 km/t.

Ta hensyn til siktsoner ved plassering av skilt.

Oppheve med 364.50.

Ved opphold i arbeid skal skilt fjernes/snues. (Dersom forsv.).

Bruke manuell dirigering.


Ingen vegstengning.

Utvise særlig aktsomhet ift myke trafikanter.

Blankettfordeling:

☒	Statens vegvesen
☒	Entreprenør
☒	Ansvarshavende
☒	Politiet
☒	Lindås kommune

Skisse:



Statens vegvesen

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

13.11.2015

Sted

Dato

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N5345-2015	Sveis nr:	15/231867	Vedtak nr.:	N5345-2015
Veg nr.:	Fv 397	fra Hp/km:	03 / 1,740	til Hp/km:	03 / 1,950
Strekning:	Mykingvegen - Lindås kommune			Sted:	Mykingvegen
Arbeid som skal utføres:	Grave ny grøft. 2 stk. vegkryssinger.				
Ansvarshavende:	Thomassen.			Tlf./e-post:	90721743
Entreprenør:	Tertnes Maskin as			Adresse:	Toppemyr 12
Arbeidet utføres i perioden				5136 Mjølkeråen	
Fra dato:	16 november 2015	Til dato:	16 desember 2015	E-post:	vivian@tertnesmaskin.no

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ▲ Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet: Sett inn verdi for :	Konsekvens: Sett inn verdi for :	Prioritet: (= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	Liten: 3	Liten: 3	
1: grave ny grøft	1	2	2
2: Bruk av maskiner / Klemfare	2	1	2
3: Personell	3	1	3
4: Fotgjengere	2	1	2
5: vegkryssing	2	1	2
6: Trafikkdirigenter - sikkerhet	3	1	3
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

1:	skilte-oppmerke. Lukke grøfter etter endt skift.
2:	skilte-oppmerke Utvise oppmerksomhet ift vagfarende
3:	Godkjent Arbeidstøy / Godkjent sikring
4:	mauell dirigering- vegen blir ikke stengt
5:	God sikring og merking
6:	Godkjent vernetøy, godkjent trafikkdirigeringsvest, stoppspak
7:	
8:	
9:	
10:	
11:	

Merknader:

Her er trærne vokst inn i ledningene. Stolpene kan ikke brukes lengre.

Ny grøft samt 2 stk.vegkryssinger må graves. Manuell dirigering brukes ved behov.

Vegen er åpen hele tiden





Loggbok

[illegible]