

Kundnr.: 12336 (96)  
 Navn: Nils Markus Bakke  
 Adresse: Fjellangersvingane 147  
 5955 LINDÅS

Tlf. privat: 56 36 93 85  
 Tlf. arbeid:  
 Tlf. mobil: 476 60 580  
 E-post:



## Anlegg

Anlegg nr.: 96	Montert av:	Adresse: Fjellanger
Serienr.: 2008 0633	Lev. dato.:	None None
Type: EW-4-1-B	Oppstart: 11.11.2008	Kommune LINDÅS i Hordaland
Str. / Pers.: 5 / 0		Gnr. / Bnr. 103 / 2

## Service

Dato: 18.03.2015  
 Utført av: Ole Geir Mortensen  
 Fylte kjemikalier: 25 liter

## Tilstandskontroll

Skillevegg mellom SS+SBR ikke tett:   
 Beholderen er tett mot uteveggen:   
 Skillevegger i orden:   
 Korrosjonskader:

## Maskineri

Fyllingsventil (rød) 1:   
 Lufting ventil (blå) 2:   
 Utløpshevert ventil (sort) 3:   
 Oversk. slamhevert ventil (hvit) 4:

## Lufting

Lufting: God luftrotasjon  
 Jevn lufting:   
 Oksygen: 8.24 %

## Slam

Slamdybde: 0 cm  
 Sedimenteringsprøve: 10 cm  
 Tømming nødvendig:

## Styring

Fylling ventil 1: 1343 timer  
 Lufting ventil 2: 18365 timer  
 Avløp ventil 3: 1341 timer  
 Slamhevert ventil 4: 151 timer  
 Totalt: 21200 timer

## Kompressor

Filter skiftet:   
 Lameller skiftet:   
 Kompressor i orden:   
 Vifte i orden:   
 Bredde: mm

## Prøve

Prøvetidspunkt:  
Anleggsplass  
 Prøvebeholder:   
 SBR-reaktor:   
Transport  
 Max 4°C:   
 Frosset:

## Visuell inspeksjon

Flyteslam:  
Lukt  
 Lukt:  
 Råtten:   
 Jordluk:   
Farge  
 Farge:  
 Beige:   
 Brun:   
Grums  
 Grums:  
 Ikke gjennomiktig:

## Målte verdier

Vanntemperatur: None °C  
 Lufttemperatur: None °C  
 SS:  
 NH4-N: mg/l  
 Fosfor: 0.34 mg/l  
 BOF: None mg/l  
 KOF: None mg/l

## Diverse

Servicebok i skapet:   
 Programmert:   
 Feil er rettet:   
 Notert i serviceboken:   
 Slamømming best. av:

## Notater

Byttet batteri.