
Fra: Thomas Wiik <wiikthomas@gmail.com>
Sendt: 3. mai 2015 21:58
Til: Postmottak Lindås
Emne: Angående "defekt" fartsdump

Hallo!

Vi bor i Storsteinen 25B i Hilland feltet.

Vi har siden vi flyttet inn for snart 3 år siden vert mye plaget med uforsvarlig kjøring eller «svinkjøring» forbi huset vårt.

I Hilland feltet er det 30 sone, men her kommer de susende både opp og ned bakken i tidvis hårreisende fart. Det er til tider fullstendig uforsvarlig.

Det er ganske bra med fartsdumper generelt sett her i feltet, men akkurat dette strekket har jeg syntes det har vert litt underlig at har manglet en.

Denne uken oppdaget jeg til min store overraskelse at det faktisk er en fartsdump her, den er bare såpass flat og slitt at den ikke hverken er synlig eller særlig effektiv lenger..

I og med at det faktisk er en fartsdump her, tenker jeg det er gjort en vurdering på at denne er nødvendig.

Når den nå er såpass slitt at den ikke lenger har noen effekt skulle jeg gjerne sett at det ble gjort noe vedlikehold på den.

Det er mye barn som leker i området her, så jeg håper noe kan bli gjort før det skjer noe..

Jeg har vert i kontakt med Statens Veivesen, men ble henvist til kommunen da dette er en kommunal vei.

Ser frem til å høre fra dere!

Mvh
Thomas Wiik

Storsteinen 25B
5911 Alversund
wiikthomas@gmail.com
T 55 19 43 35
M 92 22 90 36