



Hordaland fylkeskommune

Postboks 7900

5020 Bergen

21.5.2015

Blom Fiskeoppdrett AS, organisasjonsnummer: 840 215 512 – Søknad om endring av anleggskonfigurasjon ved lokalitet: 11652 – Rekeviki.

Innleiing

Blom Fiskeoppdrett AS søker med dette om ein endring av anleggskonfigurasjon på lokaliteten Rekeviki. Dette dokumentet er eit fylgjbrev til søknadsskjema for flytande anlegg. I figur 1 er den planlagde konfigurasjonen teikna inn i eit sjøkart.

Etter tilbakemelding frå Lindås kommune søker ein om konfigurasjon som medfører tre merder.



Figur 1: Planlagt konfigurasjonen innteikna i eit sjøkart og markert med ei blå pil.

Bakgrunnen for søknaden

Blom Fiskeoppdrett AS ynskjer å endra anleggskonfigurasjon frå stålanlegg til plasthanlegg, med tilhøyrande rammefortøying.

Den nye anleggskonfigurasjonen vil medføre:


- Sikrere anlegg i høve til å unngå rømming av fisk.
- Betre miljøforhold under anlegget.
- Betre gjennomstrøyming av vatn i nøtene, og dermed betre oksygenforhold for fisken.
- Betre plass til fisken med tilhøyrande auka fiskevelferd.

Vurdering av miljøpåverknad:

Eksisterande lokalisering av anlegg har ein uheldig plassering i forhold til borttransport av avfallstoffer. Det ligger langs land og får ikkje ein god gjennomstrøyming av vatn gjennom nøtene. Ved å flytta anlegget til ømsøkt konfigurasjon vil ein få betre gjennomstrøyming i merdane og betre borttransport av avfallstoffer. Blom Fiskeoppdrett AS meiner at med den omsøkte plasseringa og med eit godt føringsregime vil ein få tilfredsstillande miljøforhold under og ved lokaliteten.

Framtidig ynskja anleggskonfigurasjon

Lokaliteten Rekeviki er tidlegare konfigurert for eit stålanlegg. Den nye konfigurasjonen er med plastringer i ei rammefortøying (sjå figur 2).



Tabell 1: Posisjonar - anlegg

Punkt/Line	START		SLUTT	
	Breddegr.	Lengdegr.	Breddegr.	Lengdegr.
Fiskeridir.	60°43,386	05°19,527		
Midtpunkt	60°43,405	05°19,715		
NV	60°43,431	05°19,551		
NØ	60°43,431	05°19,882		
SØ	60°43,377	05°19,882		
SV	60°43,377	05°19,551		
1	60°43,431	05°19,551	60°43,609	05°19,551
2	60°43,431	05°19,660	60°43,760	05°19,661
3	60°43,431	05°19,772	60°43,732	05°19,770
4	60°43,431	05°19,882	60°43,684	05°19,883
5	60°43,431	05°19,882	60°43,430	05°20,493
6	60°43,377	05°19,882	60°43,377	05°20,540
7	60°43,377	05°19,882	60°43,201	05°19,883
8	60°43,377	05°19,772	60°43,236	05°19,770
9	60°43,377	05°19,660	60°43,291	05°19,661
10	60°43,377	05°19,551	60°43,339	05°19,551
11	60°43,377	05°19,551	60°43,377	05°19,500
12	60°43,431	05°19,551	60°43,431	05°19,473

Blom Fiskeoppdrett AS ber om at ein tar omsyn til at drift av oppdrettsanlegg er dynamisk og krev ein viss fleksibilitet i forhold til arealbruk. Det er derfor viktig at ein lager arealet i planer stort nok slik at ein kan handtere framtidige konfigurasjonar, endringar etc. innanfor dei godkjende areala.

Oppsummering

Det nye anlegget på Rekeviki vil gje positive effektar både med omsyn til godkjend areal, dyrevelferd, sikkerhet, miljø og drift. Den foreslåtte endringa i anleggskonfigurasjon vil ikkje vera til særskilt hinder for andre aktørar, ferdsel eller aktiviteter som er planlagt i den kommunale planen. På denne bakgrunn håpar Blom Fiskeoppdrett AS på at Lindås kommune kan løyve til å endre anleggskonfigurasjonen. Ver venleg og ta kontakt dersom det er behov for ytterlegare opplysningar.

Med venleg helsing

Blom Fiskeoppdrett AS

Øyvind Blom

Øyvind Blom

Dagleg leiar

Vedlegg:

Vedlegg 1: Kvittering for betalt gebyr

Vedlegg 2: Straummåling utført av Resipientanalyse AS.

Vedlegg 3: Rekeviki_1027-A101Sjøkart1:50000.rev03

Vedlegg 4: Rekeviki_1027-A102-Kystsoneplankart.rev03

Vedlegg 5: Rekeviki_1027-A103-Olex 1:5000.rev03

Vedlegg 6: Rekeviki_1027-Mærer-Anleggsskisse.rev03

Vedlegg 7: Posisjonar - anlegg.rev03

Vedlegg 8: Botntopografi.

Vedlegg 9: Beredskapsplan.

Vedlegg 10: IK – system.

Vedlegg 11: MOM B gransking utført av Resipientanalyse AS

Vedlegg 12: Oksygenmålingar

Vedlegg 13: Helseuttalelse