

Kart og bilete visar at dreneringa over eigedomeen har blitt endra av tidlegare grunneigar(ar). Stikkrenna til kommunen har vore under oppsyn heile tida, og er ei av stikkrennene som er viktig å følgje med når eskstremnedbørsperiodane kjem. Svart strek visar opprinnelig dreneringsveg. Gule strek er ny trase for overvatn. Vatne vart leda inn i eit kloakkrør ( orange strek ), der vatnet frå utløpet av stikkrenna kom. Det kan sjå ut som om vatnet derfra gjekk i ei grøft ( som ikkje har vore holdt vedlike av dei som bur der og difor er grodd igjen. ) Kommunen har ikkje noko med denne omlegginga å gjere.



Figur 1 Innløp på kommunal stikkrenne



Figur 2 Utløp av stikkrenna og inn i rør



Figur 3 Utløp av gamle stikkrenna på tomta




Figur 4 Avløpsrør som vart lagt ned av tidlegare eigar.



Figur 5 Gamle bekkefar



Figur 6 Fordjupning i terrenget som visar gamle bekkefar sørover



Figur 7 Gamle bekkefar gjennom kistevit på eigedom