
Fra: Ann-Beatrice H Enehaug <ann.bea.h.ene@gmail.com>
Sendt: torsdag 29. august 2019 19:20
Til: Postmottak Lindås
Emne: Dårlig drenering
Vedlegg: IMG_20190829_190258_resized_20190829_072015191.jpg;
IMG_20190829_190436_resized_20190829_072016272.jpg;
IMG_20190829_190350_resized_20190829_072017273.jpg;
IMG_20190829_190411_resized_20190829_072018354.jpg

Hei

Har vært i kontakt med kommunen om dette problemet før.

Igjen er drenerings rørene i boligfeltet Krossleitet på Lindås tette. Dette er et særlig problem i svingen med vannhuset og nedsiden av Krossleitet 5.

Dette resulterer i store mengder vann inn på tomten vår år etter år. Sender med bilder som viser rør.

De som ikke er tette har vi selv grapset utav ved forje periode med dårlig vær.

Håper dette blir ordnet før høststormene begynner for fult.

Hilsen

Ann Beatrice H Enehaug

Sendt fra min Huawei-mobiltelefon