

# Vedleggsopplysninger



Type	Filnavn	Beskrivelse
ErklaeringAnsvarsrett	ErklæringOmAnsvarsrett_Projektering_PKONST_924332093_VES TLANDSHUS ARKITEKTER AS.pdf	
ErklaeringAnsvarsrett	ErklæringOmAnsvarsrett_Utførelse_ULANDSKU_935199050_SVEIN ANDVIK AS.pdf	
ErklaeringAnsvarsrett	ErklæringOmAnsvarsrett_Utførelse_UMURAR_935199050_SVEIN ANDVIK AS.pdf	
KvitteringNabovarsel	KvitteringNabovarsel.pdf	
ErklaeringAnsvarsrett	ErklæringOmAnsvarsrett_Projektering_PGEOTEK_935199050_SVEIN ANDVIK AS.pdf	
Nabomerknader	SvarPåNabovarsel_24_15_0.pdf	
ErklaeringAnsvarsrett	ErklæringOmAnsvarsrett_Projektering_PBYGNI_924332093_VEST LANDSHUS ARKITEKTER AS.pdf	
Nabomerknader	SvarPåNabovarsel_24_15_0.pdf	
RedegjoerelseSkredOgFlom	3182748.pdf	
Nabomerknader	SvarPåNabovarsel_24_10_0.pdf	
ErklaeringAnsvarsrett	ErklæringOmAnsvarsrett_Utførelse_USANI_988410586_HJELMÅS VVS AS.pdf	
ErklaeringAnsvarsrett	ErklæringOmAnsvarsrett_Projektering_POPPMA_913864344_SH OPPMÅLING AS.pdf	
ErklaeringAnsvarsrett	ErklæringOmAnsvarsrett_Projektering_PARKIT_924332093_VEST LANDSHUS ARKITEKTER AS.pdf	
Nabomerknader	SvarPåNabovarsel_24_19_0.pdf	
ErklaeringAnsvarsrett	ErklæringOmAnsvarsrett_Projektering_PSANI_988410586_HJELMÅS VVS AS.pdf	
ErklaeringAnsvarsrett	ErklæringOmAnsvarsrett_Utførelse_UINNMA_935199050_SVEIN ANDVIK AS.pdf	
RedegjoerelseSkredOgFlom	Snøskredskart.pdf	

06.04.2022 15:46:36 AR484059874

Type	Filnavn	Beskrivelse
Nabomerknader	SvarPåNabovarsel_24_10_0.pdf	
Situasjonsplan	210111 - Situasjonsplan 06.04.22.pdf	Det er gjort en retting i situasjonsplanet etter at nabovarselet ble sendt ut. Feilen gjaldt utregning av BYA, hvor det var skrevet at BYA var høyere enn det som faktisk er tilfelle har vi vurdert det slik at det ikke er nødvendig å sende ut et nytt nabovarsel for dette.
TegningNyFasade	210111 - Fasadetegninger 02.02.22.pdf	
TegningNyttSnitt	210111 - Snitttegninger 02.02.22.pdf	
TegningNyttSnitt	210111 - Terrengprofiler 06.04.22.pdf	Det er gjort en retting av terrengprofilene etter at nabovarselet ble sendt ut. Det ble ved en feil sendt ut terrengprofiler som var uferdige da nabovarselet skulle sendes ut. Denne feilen ble oppdaget da vi skulle sende inn søknaden. De riktige terrengprofilene er vedlagt her. Da det kotehøyden hytta var plassert inn på i nabovarselet var korrekt, og feilen ikke utgjør noen reell forskjell for naboene har vi vurdert det slik at det ikke er nødvendig å sende ut et nytt nabovarsel.
TegningNyPlan	210111 -Plantegninger 02.02.22.pdf	Plantegninger
Annet	701 Avtale TH og ans SØK.pdf	
Annet	002_A3_Snitt sit.plan ny hytte gnr24_bnr46_Andvikvegen (2).pdf	Dette er terrengprofilene som ble benyttet i nabovarselet. Disse er feil, men legges ved her for å vise at avviket er så lite at det ikke er nødvendig med nytt nabovarsel.
AnsvarsrettSelvbygger	5184-soknad-om-personlig- ansvarsrett-som- selvbygger_2017.pdf	Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger
Annet	210111 - Situasjonsplan (3).pdf	Dette er situasjonsplanet som ble lagt ved nabovarselet. Dette er feil og skal ikke benyttes i søknaden, men er lagt ved for å vise at avviket er av en slik art at det ikke er nødvendig med nytt nabovarsel.
Dispensasjonssoeknad	Dispensasjonssøknad – avstand til veg.pdf	Det er rettet en skrivefeil og en formulering i dispensasjonssøknaden. Det er markert hva som er original tekst, slik det fremsto i nabovarselet, og endring.
RedegjoerelseGrunnforhold	3182748.pdf	Skredfarekartlegging for Andvik, Masfjorden - Rapport av Sweco

06.04.2022 15:46:36 AR484059874

06.04.2022 15:46:36 AR484059874



Filvedlegg:

210111 - Situasjonsplan 06.04.22.pdf  
701 Avtale TH og ans SØK.pdf  
002\_A3\_Snitt sit.plan ny hytte gnr24\_bnr46\_Andvikvegen (2).pdf  
210111 - Situasjonsplan (3).pdf  
210111 - Fasadetegninger 02.02.22.pdf  
210111 -Plantegninger 02.02.22.pdf  
210111 - Snitttegninger 02.02.22.pdf  
210111 - Terrengprofiler 06.04.22.pdf  
Dispensasjonssøknad ? avstand til veg.pdf  
3182748.pdf  
Snøskredskart.pdf  
3182748.pdf  
KvitteringNabovarsel.pdf  
5184-soknad-om-personlig-ansvarsrett-som-selvbygger\_2017.pdf  
ErklæringOmAnsvarsrett\_Projektering\_PKONST\_924332093\_VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS.pdf  
ErklæringOmAnsvarsrett\_Projektering\_PBYGNI\_924332093\_VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS.pdf  
ErklæringOmAnsvarsrett\_Projektering\_PARKIT\_924332093\_VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS.pdf  
ErklæringOmAnsvarsrett\_Projektering\_POPPMA\_913864344\_SH OPPMÅLING AS.pdf  
ErklæringOmAnsvarsrett\_Utførelse\_UINNMA\_935199050\_SVEIN ANDVIK AS.pdf  
ErklæringOmAnsvarsrett\_Projektering\_PGEOTEK\_935199050\_SVEIN ANDVIK AS.pdf  
ErklæringOmAnsvarsrett\_Utførelse\_ULANDSKU\_935199050\_SVEIN ANDVIK AS.pdf  
ErklæringOmAnsvarsrett\_Utførelse\_UMURAR\_935199050\_SVEIN ANDVIK AS.pdf  
ErklæringOmAnsvarsrett\_Projektering\_PSANI\_988410586\_HJELMÅS VVS AS.pdf  
ErklæringOmAnsvarsrett\_Utførelse\_USANI\_988410586\_HJELMÅS VVS AS.pdf  
SvarPåNabovarsel\_24\_10\_0.pdf  
SvarPåNabovarsel\_24\_10\_0.pdf  
SvarPåNabovarsel\_24\_19\_0.pdf  
SvarPåNabovarsel\_24\_15\_0.pdf  
SvarPåNabovarsel\_24\_15\_0.pdf