

Masfjorden kommune
Kommunehuset
5981 Masfjordnes

Lokasjon: Sandnes barnehage
Adresse: Masfjordnes
5981 Masfjordnes

Kontrolldato: 8. mai 2022
Inspektør: Øyvind Vågen
Sertifikatnr: NSLEK-069
Vår ref: Jan Heyerdahl
Mobil: 901 78 241
Anleggnr:
Deres ref: Rita Ludvigsen
Avtalenr: 23812-5

TILSTANDS-RAPPORT



Årlig hovedettersyn av lekeplassen

SAMMENDRAG

Antall kontrollerte enheter

SUM

14

AVVIK og ALVORLIGHETSGRAD

A = Kan medføre fare for barnets liv

0

B = Kan medføre fare for livsvarig skade hos barnet

2

C = Kan føre til mindre alvorlig skade

6

D = Avvik uten sikkerhetsrisiko

3

Alle mål i rapporten er oppgitt i cm.

Hovedettersynet er gjennomført iht følgende kontrollgrunnlag - se «hjemmel» ved hver avviksbeskrivelse.

NS	NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag
LF	Forskrift om sikkerhet ved Lekeplassutstyr (Lekeplass-forskriften) der denne stiller strengere krav enn NS-EN 1176.
	For Aktivitets-elementer som ikke inngår i NS-EN 1176 benyttes tilgjengelige produktstandarder

«Inspektøren er sertifisert i henhold til gjeldende utgave av Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyreinspektører som sin helhet er gjengitt på sertifiseringsorganets hjemmeside. Inspektøren er kun sertifisert for å påvise avvik i henhold til gjeldende utgave av NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag. Inspektøren skal legge til grunn den standardutgaven som utstyret er produsert i samsvar med. Hvis utstyret ikke er merket med produksjonsår, skal siste gjeldende utgave av standarden legges til grunn ved inspeksjon.»


RAPPORTEN HAR FØLGENDE INNDELING:


DEL 1: Lekeplassutstyr iht NS-EN 1176


Hovedettersyn er gjennomført av:


Øyvind Vågen, NSLEK-069







DEL 1: LEKEPLASSUTSTYR

Nr 1 Sandkasse (balanselek)	Produsent: Mangelfull merking
	<p>Ingen registrerte avvik</p>


Nr 2 Rollelek	Produsent: Mangelfull merking
	<p>Ingen registrerte avvik</p>


Nr 3 Rollelek	Produsent: Mangelfull merking
	<p>Ingen registrerte avvik</p>


Nr 4 Sandkasse (balanselek)	Produsent: Mangelfull merking
	<p>Ingen registrerte avvik</p>


Nr 5 Klatrelek	Produsent: <u>Kompan</u>			
				
				


Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	Utbedret dato/sign
1.	Fallsone har hindring. Det er mindre enn 207 til innramming / kant. Her målt til 185. NB: Anføres som ett avvik - gjentakende flere steder.	B	NS1-4.2.8.4	
2.	Manglende vedlikehold av støtflaten ift å opprettholde evnen til støtdemping fordi det har begynnende utfellingslag - fallhøyde 240	C	NS7-7	
3.	Utstyret er litt ustabil	C	NS7-6, NS1-4.2.2	
4.	Det er en del råteskader i konstruksjonen. - her også flisete	D	NS7-6,	



Nr 6 Huske		Produsent: Mangelfull merking		
				
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	Utbedret dato/sign
1.	Bakkeklaring en-bruker sete er mindre enn 35 i hvilestilling og gir klemfare. Her målt til 20	B	NS2-4.2	
2.	Manglende vedlikehold av støtflaten ift å opprettholde evnen til støtdemping fordi det har begynnende utfellingslag - fallhøyde 165	C	NS7-7	

Nr 7 Terrengrutsjebane		Produsent: <u>Kompan</u>		
				
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	Utbedret dato/sign
1.	Fallsone har hindring nærmere enn 150. Her målt 15 til stein	C	NS1-4.2.8.4	



Nr 8 Terrengrutsjebane		Produsent: <u>Søve utemiljø</u>		
		Ingen registrerte avvik		




Nr 9 Lekehus	Produsent: Mangelfull merking			
	Ingen registrerte avvik			

Nr 10 Lekehus	Produsent: Lek og sikkerhet			
	Ingen registrerte avvik			

Nr 11 Rollelek	Produsent: Mangelfull merking			
				
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	Utbedret dato/sign
1.	Det er begynnende råteskader i konstruksjonen.	D	NS7-6,	

Nr 12 Vippe	Produsent: Kompan			
	Ingen registrerte avvik			

Nr 13 Huske	Produsent: Mangelfull merking			
				
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	Utbedret dato/sign
1.	Manglende vedlikehold av støtflaten ift å opprettholde evnen til støtdemping fordi det har begynnende utfellingslag	C	NS7-7	

Nr 14 Dumphuske		Produsent: Kompan		
  				
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	Utbedret dato/sign
1.	Bart metall med mulighet for frostskaade	C	NS1-4.1.1	
2.	Manglende vedlikehold; manglende/ødelagte deksler NB: Anføres som ett avvik - gjentakende flere steder.	D	NS7-6	