



N G I B
Brannførebyggjande avdeling
5914 ISDALSTØ
TELEFON 56 37 50 00
TELEFAKS 56 37 51 09

07-August-2014

Arkiv: 2014
Saksmappe: 525
Sakshandsamar: Frode Langeland
Dato: 02.07.2014

Meland kommune
Postboks 79
5906 FREKHAUG

TILSYNSRAPPORT

Meland Sjukeheim / tilbygg.

I medhald av "Brann og eksplosjonsvernloven" av 14.06.2002, § 13, med tilhøyrande "forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" av 26.06.2002, (Førebyggandeforskrifta, FOBTOT) samt "Forskrift om systematisk Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid i virksomheter" (HMS-forskrifta) av 01.01.1997, vart det utført tilsyn ved:

Objekt	Type objekt	Objekt id	Gnr/bnr
Meland Sjukeheim	A20	8	23/181
Adresse	Postnummer	Stad	
Havnevegen 14	5918	Frekhaug	
Eigar	Førre tilsyn	Dato gjennomført tilsyn	
	Eigenmld.	16.06.2014	

For objektet/verksemda møtte:

Brannvernleiar: Øyvind Boge
Eigar: Erik Knag Johannesen
Verksemd: Nils Olsen

Frå tilsynsmyndighet møtte:

Branninspektør: Frode Langeland

TILBAKEMELDING Det skal gjevast tilbakemelding på denne rapporten innan 1 månad etter at den er motteken. Sjå siste del av rapporten.
Brannvernleiar sender kopi til eigar, brukarar og verneombod

Innleiing

Formålet med tilsynet er å vurdere om eigar og verksemda arbeider systematisk med branntryggleiken. Det vert lagt vekt på områder som er omtala i Internkontrollforskrifta § 5 og Førebyggjande forskrifta kap. 2 og 3. Formålet er også å få eit inntrykk av korleis internkontrollarbeidet vert administrert og praktisert ved verksemda.

Tilsynet omfattar berre tilbygget ved Meland sjukeheim.

Sweco Norge AS har vore engasjert i utarbeiding av brannkonseptet for tilbygget ved Meland sjukeheim. Tilbygget omfattar ny fløy som inneheld bebuarrom/kontor og kjøkken/stove.

Tilbygget inneheld 11 bebuarrom, og har eit samla areal på 850m². Underetasjen inneheld overbygd parkeringsareal og teknisk rom. Tilbygget og garasjeanlegget er fullsprinkla. I forbindelse med utvidinga er det montert nytt brannvarslingsanlegg, dette er tilknytt det eksisterande, og har direktevarsling til 110 sentral.

Brannkonseptet som er utarbeid, saman med teikningsgrunnlaget vart nytta i forbindelse med tilsynet.

- *Det vart ikkje avdekkja avvik i forbindelse med gjennomgangen.*

Tilsynsmyndigheten vil ellers framheva at bedrifta har eit godt forankra eigenkontrollsysteem på brannvernområdet, basert på risikovurdering. Den utarbeida risikovurderinga dannar eit godt grunnlag for gode rutiner, vedkommande ettersyn og vedlikehald/brannvernunder, øving og opplæring samt målsetjing innan førebyggjande brannvern.

I tillegg har ein utarbeid overordna HMS-mål, og delmål for brannvernarbeidet.

Tilsynsmyndigheten vil i positiv retning framheva at branntryggleiken vert svært godt ivaretake, og at vaktmeister, brannvernleiar og eigar syner god forståing for at brannvernarbeidet ved sjukeheimen er viktig.

Vidare gjer ein merksam på at dette branntilsynet ikkje er ein fullstendig kontroll, og at eventuelle avvik og merknader (feil og manglar) som måtte framkoma i rapporten ikkje er utfyllande. Det er eigar av brannobjektet si plikt å syte for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter, om førebygging av brann. Jfr FOBTOT §2-1.

Merknad:

Ferdigattest/bruksløyve og/eller anna bygg og branndokumentasjon på tilbygget skal sendast til tilsynsmyndigheten.

DEFINISJONAR

Avvik:	Å overtre krav fastsett i eller i medhald av helse-, miljø- og sikkerheitslovgjevinga.
Avvik frå:	Heimel i brann og eksplosjonsvern lova, førebyggjande forskrifa og HMS-forskrifta.
Kommentar:	Utfyllande opplysningar om avvik eller opplysningar som kan vera nytig for mottakar.
Merknad:	Eit forhold tilsynsetaten meiner det er nødvendig å peike på for å ivareta Helse, Miljø og Tryggleik, som ikkje vert omfatta av definisjonen for avvik.

KRAV OM YTTERLEGARE SIKRINGSTILTAK OG BEREDSKAP Brannvernlova § 14

Tilsynet avdekte ikkje forhold som krev ytterlegare tryggingstiltak eller beredskap utover kva som er angitt i Førebyggjandeforskrifta Kap 2, 3 og 4 jamfør brannvernlova § 14.

OPPSUMMERING

Ved oppsummeringsmøtet vart dei registrerte avvik gjennomgått. Ein vart einig om at eigar og brukar finn løysingar for å utbetre dei feil og manglar som er gjeve i rapporten, og etablerer/held vedlike rutinar i samsvar med Førebyggjandeforskrifta og HMS-forskrifta.

Dersom det er avvik, kommentarar eller merknader i rapporten som De ikkje finn i samsvar med tilstanden i bygget eller verksemda er, ber vi dykk om å skrive dette i tilbakemeldinga. Treng De råd eller hjelp, ta kontakt med NGIB førebyggjande avdeling på Telefon 56 37 50 00. For meir informasjon om tilsynet eller avvika som er peika på, sjå rettleiinga til "Forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn", (www.dsbs.no)

I samsvar med "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn", § 6-2, ber brannvesenet om ei skriftleg tilbakemelding (ein handlingsplan!) innan 1 md. etter at rapporten er motteke. Handlingsplanen skal innehalde opplysningar om korleis og når avvika vil bli retta, samt kven som er ansvarleg for gjennomføringa.

**Tilbakemeldinga skal sendast:
NGIB Førebyggjande avdeling
Dokumentsenteret,
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ**


Neste tilsyn vert gjennomført i 2015

Med førebyggjande helsing

**Brannsjef
i
Lindås og Meland kommunar**

Karl J. Romarheim
Karl Johannes Romarheim

**Nordhordland og Gulen interkommunale
brannførebyggjande avdeling
N G I B**


Frode Langeland
Frode Langeland