



Avvikshendelse 19.11.18, Mjåtveit Næringspark

Under lossing av 7 stk 1000l IBC'er, inneholdende Healing Foam RF1, var trucksjåfør uheldig å lage hull i en IBC med truckgaffelen. Trucksjåføren kjørte den skadede IBC'en bort til vaskeplassen etter uhellet. Mesteparten av innholdet rant ned i sluken. Det var ikke noe mer han kunne gjøre, da stoffet løser seg opp i vann. Trucksjåføren rapporterte hendelsen til vakthavende hos Borlaug & Brosvik Transport as som rapporterte dette videre til kunde. Da innholdet ikke er skadelig for miljøet, se datablad vedlagt, ble ikke brannvesen eller andre instanser varslet.

I etterkant har vi vært i kontakt med produsent og fått bekreftet utsleppet ikke har verknad på liv i vatn basert på mengde utslepp og mengde tilførselsvatn. Healing Foam RF1 blandes ut i vatn og brytes fort ned. Brannvesen og offshore brukes dette stoffet i bekjempelse av branner.

Tiltak:

Borlaug og Brosvik Transport as tar hendelsen på største alvor. Det er blitt opprettet avvik på hendelsen.

Det vil bli gjort følgende tiltak:

- Ved håndtering av flytende væske skal det være flaggmann tilstede
- Gaflene på truckene merkes, slik at en 'ser' når gaflene er igjennom pallen/ibc'en
- Etter dialog med brannvesenet er det anbefalt innkjøp av sekker med Aksol/Absol/Zygod.
- Etter dialog med brannvesenet vil det bli innkjøpt PU 90 sluktetter.
- Alle eventuelle fremtidige utslepp vil rapporteres umiddelbart til brannvesenet.
- Kjøpe inn ett oppsamlingskar som står lett tilgjengelig dersom det skulle skje lekkasje.
- Utarbeide detaljert prosedyre for håndtering av væsker.

Ansvarlig for oppfølging:

Magnar Brosvik – Daglig leder
Kjetil Borlaug - Styreformann