


ERKLÆRING

Ut fra bilder av nøstet viser det klart at ikke nøstet lar seg reparere slik det står nå pga. manglende fundamentering.

Risikoen for at nøstet vil få ytterligere skader/ rase sammen ved arbeider i grunnen er for stor siden det står på skrånende fjell uten noen forankring.

Nøstet må altså rives, grunnen sikres/bygges opp igjen før nytt nøst kan settes opp.

NILS-JOHNSEN HÅL VORSOA

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the typed name. The signature is highly cursive and appears to be 'Nils-Johnsen'.