

Besiktigelsesrapport










Tiltakshaver:	Mjåtveitmarka B16,	Side:	1 av 2
Ansvarlig utførende:	Magne Hope AS	Sist rev.	27.11.2015
Prosjekt:	Mjåtveit B5	Dok.Id:	0305-001 D
Prosjektnr.:	2559	Dato /sign.:	

1. Generelt

Forbesiktigelse dato 21.12-18	Etterbesiktigelse dato
Tilstede Frank Å Iversen	Tilstede Jon Olsvoll
Bygningstype/objekt Sikringstiltak mot forurensing av elv	Antatt fundamentering

2. Registreringer

Nummer	Beskrivelse	Henvisninger		
		Foto	Skisse	Anmerkning
1.	Opprensning av bekk.	 	 skisse tiltak.pdf	09.01-19 Renska opp med gravemaskin, før montering av siltgardin
2.	Montering av siltgardin.	 	 skisse tiltak.pdf	09.01-19 Montert siltgardin, innsydd lodd i bunn og flytestoff i øvre del av gardinen. Den er spent opp på kvar side, 6 meters lengde
3.	Før tiltak			
4	Følges opp jevnlig med månedlig inspeksjon i dam der siltgardin er montert. Eventuelt sugebil som suger opp tilført slam			

skisse tiltak.pdf

Besiktigelsesrapport



Tiltakshaver:	Mjåtveitmarka B16,	Side:	2 av 2
Ansvarlig utførende:	Magne Hope AS	Sist rev.	27.11.2015
Prosjekt:	Mjåtveit B5	Dok.Id:	0305-001 D
Prosjektnr.:	2559	Dato /sign.:	

3. Ansvar og forsikringer

Skal det graves eller sprenges nærmere enn 5 meter fra bygning/konstruksjon?		Skal det graves under fundament?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja (husk egen forsikring)		<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja (husk egen forsikring)	
Riving	Skal byggherren ta ansvaret selv?		
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja (bruk skjema 0305-002 D Ansvarsfraskrivelse)		

4. Underskrifter

Dato	Sted	Entreprenøren
25.01-19	Mongstad	Frank Å Iversen
Dato	Sted	Byggherren
Dato	Sted	Andre representanter