
Fra: Magnar Tysseland <magnar@tyark.no>
Sendt: onsdag 27. november 2019 14:03
Til: Marianne Aadland Sandvik
Emne: Re: Mjåtveitelven B.5.

Hei

Vi hadde dette oppe på byggemøte i dag

Vi begynner å ta vannprøve så følger vi opp med evt tiltak

Det er no rest av jordoppgraving og vi trur misfargingen er fra dette men det skal prøve vise

Mvh

Magnar

Last ned [Outlook for iOS](#)

Fra: Marianne Aadland Sandvik <marianne.aadland.sandvik@meland.kommune.no>
Sendt: Wednesday, November 27, 2019 8:27:16 AM
Til: Magnar Tysseland <magnar@tyark.no>
Emne: VS: Mjåtveitelven B.5.

Hei

Viser til e-posten under. Kjenner du til situasjonen? Og vurderer de tiltak for å hindre forureining?

Det er gjerne nødvendig med renskonteiner att. Vi må alternativt ta tilsyn og vurdere stoppordre til avbøtande tiltak er på plass viss er er forureining.

Med venleg helsing

Marianne Aadland Sandvik
Juridisk rådgjevar
Meland kommune
e-post: marianne.aadland.sandvik@meland.kommune.no



Fra: kjetuft@online.no [<mailto:kjetuft@online.no>]
Sendt: mandag 25. november 2019 13:45
Til: Marianne Aadland Sandvik; Postmottak Meland; magnar tysseland arkitektur; Steinar Kålås
Emne: Mjåtveitelven B.5.

Hei !

Ser at Mjåtveitelven er sterkt forurenset av jordpartikler pga av gravearbeid fra B 5. det er tilført mye steinmasser ut i bekkeløpet til Kloppedalsbekken/ Kvernhusbekken.

Det vil føre til mye slam og steinstøv til Mjåtveitelven når det kommer mye nedbør, her bør utbygger iverksette avbøtende tiltak i forkant av mye nedbør.

Da vil renskonteiner være et godt tiltak gjerne 2 stk. serikoblet og at det følges gjevnelig opp med vannprøver.

Ellers nærmer det seg nye byggeprosjekter i området og burde ikke en total overordnet plan for hele området(natur og rensedam demningen stor lekkasje i bunnen. Askeland sin fangdam uten terskel) somer er nedslagsfelt til bekken som renner ut i Mjåtveitelven kommet på plass, nevner Sveåsen- ny vei- trasse inn til Mjåtveitmarka etc.

Mvh

Kjetil Tufte

Mjåtveitelvens forening