



Dato: 24.03.2015 Saks nr. 141616

Meland Kommune
Postboks 79

5906 FREKHAUG

Forhåndsvarsel Rapport fra kontroll utført den 19.03.2015.

Vedlagt følger rapport fra kontroll av ditt elektriske anlegg.

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet. Kontrollrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt. Arbeid i fast installasjon skal utføres av registrert elektroinstallatør.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles du om at Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 19.03.2015. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting skal være utført.

Rettes de påviste feil og mangler innen 22.06.2015, vil saken bli avsluttet og vedtak vil ikke bli fattet.

Bekreftelse med tilfredsstillende dokumentasjon sendes til elsikkerhet@bkk.no eller postadresse BKK Elsikkerhet AS, postboks 7050, 5020 Bergen. Bekreftelse kan også oversendes fra utførende elektroinstallatør.

Du har rett til å uttale deg i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 22.06.2015.

Dersom du unnlater å benytte deg av retten til å uttale deg, vil DLE legge til grunn de opplysninger som står i kontrollrapporten i den videre saksbehandlingen.

Du har rett til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter, jf. Forvaltningsloven §§ 18 – 19.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7.

Du kan ta kontakt med BKK Elsikkerhet AS, på telefon 55 12 95 00 eller på epost elsikkerhet@bkk.no vedrørende saken.

Med hilsen
BKK Elsikkerhet AS

 Oddvar Hopland
Mob: 916 61 268
oddvar.hopland@bkk.no

Oddvar Hopland
Saksbehandler

Vedlegg: Kontrollrapport.

Postadresse:
BKK Elsikkerhet AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Besøksadresse:
Kokstadvegen 37
BERGEN

Telefon: 55 12 95 00
Telefax: 55 12 70 01
E-post: elsikkerhet@bkk.no
Web: www.bkk.no

Org.nr: 994 302 299

Meland Kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG
--

Målepunktid. 27023953	Målemr. 00222391	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	---------------------	------------------------------

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse Meland Kommune Havnevegen 43 5918 FREKHAUG Meland rådhus
--

RAPPORT Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten. Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur med underskrift fra utførende elektroentreprenør.
--

Rapport

Det ble ved kontroll den 19.03.2015 funnet følgende feil/mangler:

MELAND RÅDHUS

Dette er BKK Elsikkerhet AS sin tilbakemelding etter samordnet tilsyn utført av Lindås og Meland Brannvern, og det lokale eltilsyn v/ BKK Elsikkerhet AS.

Skolebygning. Tema for tilsynet var internkontroll med forebyggende rutiner for ettersyn, vedlikehold og avviksbehandling i forbindelse med elektrisk anlegg / utstyr. Det ble videre utført stikkprøvekontroll i elektrisk anlegg for å verifisere om kommunens internkontrollsystem fungerer lokalt i praksis.

Erik Knag Johannesen; Nils Helge Ervik og Øyvind Buen var til stede fra Meland kommune.

TEKNISK KONTROLL

- | | | |
|---|------------------------------|--|
| 1 | Hovedtavle og undersentraler | Det var ikke satt opp enlinjeskjema i anlegg som krever dette. Jf. fse § 19

<i>Elektrisk anlegg er av en slik størrelse og kompleksitet at det kreves bedre oversikt med hensyn til hovedtavle, stige kabler og undersentraler i byggingen etc. Enlinjeskjema, stigeledningsskjema el.l. i hver tavle / undersentral kan gi tilstrekkelig oversikt.</i> |
| 2 | Hovedtavle og undersentraler | Elektrisk utstyret var ikke klassifisert og merket med hensyn til tilkomst og betjening (sakkyndig / instruert), jfr Fel §9, §16, §32, FSE §6, §7 og §9.

<i>Elektrisk utstyret i hovedtavle og noen undersentraler (sikringsskillebrytere, effektbrytere, berøringsfare etc) var ikke klassifisert og godt nok ivaretatt med hensyn til tilkomst og betjening (sakkyndig / instruert). Det må foretas gjennomgang, nødvendige tiltak iverksettes.</i> |

ORIENTERING

Under kontrollen hadde vi også fokus på virksomhetens internkontrollrutiner. Den ansvarlige for virksomheten har plikt til å innføre og utøve systematisk ettersyn og vedlikehold av elektrisk anlegg og utstyr. Dette innebærer blant annet at:

- Arbeidstakerne får nødvendig informasjon/opplæring om sikker bruk og betjening av elektriske anlegg og utstyr.*
- At det organisatorisk fremkommer av internkontrollsystemet hvordan det forebyggende elsikkerhetsarbeidet er organisert og ansvar delegert (hvem gjør hva/ når og hvordan).*
- Det foreligg system for kartlegging og risikovurdering med hensyn til elsikkerhet*
- Det foreligg rutiner for registrering, rapportering og utbedring av avvik knyttet til elektriske anlegg og utstyr*
- Det foreligg rutine for intern revisjon - for å sikre at internkontrollsystemet fungerer som tiltenkt og forutsatt*

Utfyllende kommentar:


Der det er et "eier og leietakerforhold" er det avgjørende at eier og leietaker har felles forståelse for hvordan dette ansvar skal forstås. Grensesnittet mellom eiers og leietakers ansvar for drift og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr skal være klarlagt og fremkomme av virksomhetenes internkontrollsystem.

Meland Kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG
--

Målepunktid. 27023953	Målemr. 00222391	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	---------------------	------------------------------

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse Meland Kommune Havnevegen 43 5918 FREKHAUG Meland rådhus
--

RAPPORT Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten. Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur med underskrift fra utførende elektroentreprenør.
--

RETTELSE ER UTFØRT AV: Dato Underskrift montør	Isolasjonsmotstand ved tilsyn: M Ω	Isolasjonsmotstand etter utbedring: M Ω	Frist: se vedlagt brev
	Kontroll utført av: Oddvar Hopland 24.03.2015 Dato Underskrift  Oddvar Hopland Tlf: 516 61 268 oddvar.hopland@bkk.no	