

Dato: 24.09.2015 Saks nr. 148410

Meland Kommune  
Postboks 79

5906 FREKHAUG

## Forhåndsvarsel Rapport fra kontroll utført den 22.09.2015.

Vedlagt følger rapport fra kontroll av ditt elektriske anlegg.

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet. Kontrollrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt. Arbeid i fast installasjon skal utføres av registrert elektroinstallatør.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles du om at Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 22.09.2015. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting skal være utført.

**Rettes de påviste feil og mangler innen 23.12.2015, vil saken bli avsluttet og vedtak vil ikke bli fattet.**

Bekreftelse med tilfredsstillende dokumentasjon sendes til [elsikkerhet@bkk.no](mailto:elsikkerhet@bkk.no) eller postadresse BKK Elsikkerhet AS, postboks 7050, 5020 Bergen. Bekreftelse kan også oversendes fra utførende elektroinstallatør.

Du har rett til å uttale deg i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 23.12.2015.

Dersom du unnlater å benytte deg av retten til å uttale deg, vil DLE legge til grunn de opplysninger som står i kontrollrapporten i den videre saksbehandlingen.

Du har rett til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter, jf. Forvaltningsloven §§ 18 – 19.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7.

Du kan ta kontakt med BKK Elsikkerhet AS, på telefon 55 12 95 00 eller på epost [elsikkerhet@bkk.no](mailto:elsikkerhet@bkk.no) vedrørende saken.

Med hilsen  
BKK Elsikkerhet AS



Knut Løtvedt  
Saksbehandler

Vedlegg: Kontrollrapport.

---

|   |  |   |                            |
|---|--|---|----------------------------|
| <b>Postadresse:</b><br>BKK Elsikkerhet AS<br>Postboks 7050<br>5020 BERGEN | <b>Besøksadresse:</b><br>Kokstadvegen 37<br>BERGEN | <b>Telefon:</b> 55 12 95 00<br><b>Telefax:</b> 55 12 70 01<br><b>E-post:</b> <a href="mailto:elsikkerhet@bkk.no">elsikkerhet@bkk.no</a><br><b>Web:</b> <a href="http://www.bkk.no">www.bkk.no</a> | <b>Org.nr:</b> 994 302 299 |
|---|--|---|----------------------------|

|  |
|--|
| Meland Kommune<br>Postboks 79<br><br>5906 FREKHAUG |
|--|

|  |
|--|
| Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse<br>Meland Kommune<br>Knarretun<br>5918 FREKHAUG<br>Pumpestasjon Badevika strømforsynt fra<br>Varnappen renseanlegg |
|--|

|              |                     |                              |
|--------------|---------------------|------------------------------|
| Målepunktid. | Målernr.<br>9536745 | Sakstype<br>Teknisk kontroll |
|--------------|---------------------|------------------------------|

#### RAPPORT

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.

**Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur med underskrift fra utførende elektroentreprenør.**

#### Rapport

Det ble ved kontroll den 22.09.2015 funnet følgende feil/mangler:

#### BADEVIKA PUMPESTASJON

*Kontroll av elektrisk anlegg på Badevika pumpestasjon i forbindelse med revisjon av Meland Kommune sitt internkontrollsystem for drift og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr.*

*Kontrollen er utført som visuell stikkprøvekontroll i deler av bygningsmassen.*

*Øyvind Buen var med som representant fra kommunen.*

*Det er skrevet egen rapport i forbindelse med revisjon av kommunenes internkontrollsystem, sak 146941.*

- 1 Lokale Hovedjordlederen manglet. Jf. fel § 19

*Ved kontroll var det ikke mulig å finne hovedjording. Pumpestasjonen er strømforsynt med tilhørende jording fra Varnappen renseanlegg som ligger ca 200 meter vekke. Avstanden blir for stor til at jorden derfra blir tilfredsstillende. Dersom ikke det er lagt ut jording fra Badevika pumpestasjon må det etableres.*

|                        |  |  |   |
|------------------------|--|--|---|
| RETTELSE ER UTFØRT AV: | Isolasjonsmotstand ved tilsyn:                     | Isolasjonsmotstand etter utbedring:                    | <b>Frist:</b><br><b>se vedlagt brev</b> |
|                        | M Ω  | ..... M Ω  |   |
| Dato                   | Underskrift monter                                 | Knut Løvvedt<br>Mob: 932 50 955<br>knut.lotvedt@bkk.no |   |
| Dato                   | Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig | 24.09.2015   | Underskrift                             |