

Dato:
24.09.2015Saks nr.
148414

Meland Kommune
Postboks 79

5906 FREKHAUG

Målepunktid.
27019802Målemr.
9533853Sakstype
Teknisk kontroll

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse

Meland Kommune
Havnevegen 68
5918 FREKHAUG
Gamle meieriet

Tilsyn av elektriske anlegg

I henhold til Lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven, utøves det tilsyn av elektriske anlegg. Det henvises her til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7.

Kontroll utført av
Knut Løtvedt

Rapport fra kontroll utført den 21.09.2015

I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og forskrifter med hjemmel i denne lov, utøves kontroll av elektriske anlegg tilknyttet forsyningsnettet.

Det ble ved vår kontroll ikke funnet feil eller mangler som krever videre oppfølging, og saken avsluttes fra vår side.

Kommentar for godkjenning:

Se vedlagte anmerkning

Med hilsen
BKK Elsikkerhet AS



Knut Løtvedt
Saksbehandler

Meland Kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG
--

Målepunktid. 27019802	Målernr. 9533853	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	---------------------	------------------------------

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse Meland Kommune Havnevegen 68 5918 FREKHAUG Gamle meieriet

RAPPORT

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur med underskrift fra utførende elektroentreprenør.

Rapport

Det ble ved kontroll den 21.09.2015 funnet følgende feil/mangler:

MEIERIET

Kontroll av elektrisk anlegg på Meieriet i forbindelse med revisjon av Meland Kommune sitt internkontrollsystem for drift og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr.

Kontrollen er utført som visuell stikkprøvekontroll i deler av bygningsmassen.


Øyvind Buen var med som representant fra kommunen.

Det er skrevet egen rapport i forbindelse med revisjon av kommunenes internkontrollsystem, sak 146941.

- 1 Lager Det ble ved stikkprøvekontroll ikke funnet noen feil eller mangler

ANMERKNING

Støpsel til kappsag var defekt. Driftsavdelingen sørger for at dette blir skiftet.

RETTELSE ER UTFØRT AV:	Isolasjonsmotstand ved tilsyn: M Ω	Isolasjonsmotstand etter utbedring: M Ω	Frist: se vedlagt brev
Dato	Underskrift montør 	Kontroll utført av: Knut Løtvedt 	Knut Løtvedt Mob: 932 50 955 knut.lotvedt@bkk.no
Dato	Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	24.09.2015	Underskrift