
Fra: Lars Ottar Sagstad <los@norgeodesi.no>
Sendt: 1. november 2016 14:55
Til: Postmottak Meland
Emne: Fare for utrasing av Bjørndalsvegen

Hei

Viser til vedlagte bilder av vegfundament v/ Bjørndalsvegen 177.

Bunnstein i vegkonstruksjonen har etter siste nedbørsperiode hatt ein utglidning på 10cm. Ved ytterligere utglidning vil heile vegbanen ved Bjørndalsvegen 177 rase ut. Vegen er ca 5meter høg på staden, murt med maskinstein og vil umiddelbart rase ut i Bjørndalsvannet.

Vibrasjon og stort akseltrykk , f.eks lastebil med lass kan utløse utrasing av veg.

Ber om at dette blir kontrollert umiddelbart og sikret.







Mvh Lars Ottar Sagstad
Bjørndalsvegen 181
Mobil 97017350

Vennlig hilsen

Lars Ottar Sagstad

Salgsingeniør

Avdelingsansvarlig Bergen

Norgeodesi AS

Mobil: +47 970 17 350

www.norgeodesi.no