

OriginalDato:
03.11.2016**Saks nr.**
159587

Meland Kommune
Postboks 79

5906 FREKHAUG

Målepunktid.
28744376Målnr.
9536486Sakstype
Teknisk kontroll

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse

Meland Kommune
Odland
5918 FREKHAUG
Idrettsbane

Tilsyn av elektriske anlegg

I henhold til Lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven, utøves det tilsyn av elektriske anlegg og med at påbud er etterkommet. Det henvises her til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg §§ 7 og 9.

Kontroll utført av
Knut LøvvedtBehandles av
Anders Helle

Påminnelse om utbedring av feil i henhold til DLE's vedtak Kontroll utført den 05.08.2016.

Som vi tidligere har meddelt deg i vårt vedtak, ble det ved kontroll av ditt elektriske anlegg påvist feil/mangler. Vi vil minne om at fristen for utbedring har utløpt.

Er feil utbedret, eller rapporten er levert til en elektroinstallatør, ønsker vi tilbakemelding om dette snarest.

Påviste feil/mangler må i sin helhet rettes snarest og tilbakemeldes til oss innen 03.12.2016, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 6 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9.

Bekreftelse med tilfredsstillende dokumentasjon sendes til elsikkerhet@bkk.no eller postadresse BKK Elsikkerhet AS, postboks 7050, 5020 Bergen. Bekreftelse kan også oversendes fra utførende elektroinstallatør.

Vi gjør deg oppmerksom på at både eier og bruker har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av det elektriske anlegget, slik at det til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Manglende tilbakemelding om utbedring medfører at det er registrert avvik på anlegget. Dette vil bli stående til saken er avsluttet. Vi vil videre vurdere om det skal iverksettes sanksjoner med hjemmel i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr §13.

Du kan ta kontakt med oss på epost elsikkerhet@bkk.no eller telefon 55 12 95 00, helst mellom klokken 10:00 og klokken 14:00, dersom det er noen spørsmål.

Med hilsen
BKK Nett AS
Det lokale elektrisitetstilsyn

Anders Helle
Saksbehandler
Sign.

Helge Antoniazzi
Saksbehandler
Sign.

Dette brevet er godkjent elektronisk i BKK Nett AS, Det lokale elektrisitetstilsyn, og har derfor ingen signatur.

Postadresse:
BKK Nett AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Besøksadresse:
Kokstadvegen 37
BERGEN

Telefon: 55 12 95 00
Telefax: 55 12 70 01
E-post: elsikkerhet@bkk.no
Web: www.bkk.no

Org.nr: 994 302 299

Meland Kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG

Målepunktid. 28744376

Målernr. 9536486

Sakstype Teknisk kontroll

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse Meland Kommune Odland 5918 FREKHAUG Idrettsbane

RAPPORT Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten. Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur med underskrift fra utførende elektroentreprenør.

Rapport

Det ble ved kontroll den 05.08.2016 funnet følgende feil/mangler:

- | | | |
|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Sikringsskap
skap plassert på stolpe | Utstyr/anleggsdel var ikke beskyttet mot overbelastning. Jf. fel § 23
<i>32 amp. stikkontakt i skapet var ikke sikret. Ledningen var koblet rett på jordfeilbryter uten forankoblet sikring.</i> |
| 2 | Sikringsskap
skap plassert på stolpe | Utstyr/anleggsdel var ikke beskyttet mot overbelastning. Jf. fel § 23
<i>Gummikabel som gikk ut fra skapet var koblet rett på jordfeilbryter uten forankoblet sikring.</i> |
| 3 | Sikringsskap
skap plassert på stolpe | Anlegget var ikke egnet til forutsatt bruk. Jf. fel § 16
<i>Ledning uten kappe og for stort areal var koblet inn på et 16 amp. støpsel.</i> |
| 4 | Sikringsskap
skap plassert på stolpe | Brytere og betjeningsutstyr var ikke låst på egnet måte for å sikre utilsiktet ut- eller innkobling. Jf. fse § 9
<i>Skapet var ikke låst.</i> |

KOMMENTAR

På grunnen av alvorlighetsgrad av noen av de påpekte feil/mangler, er overbelastningsvernet er slått av. Det må ikke kobles inn igjen før påpekte feil/mangler er utbedret.

RETTELSE ER UTFØRT AV:	Isolasjonsmotstand ved tilsyn: MΩ	Isolasjonsmotstand etter utbedring: MΩ	Frist: se vedlagt brev
..... Dato Underskrift montør	Kontroll utført av: Knut Løtvedt		
..... Dato Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	08.08.2016 Dato Underskrift	