



Meland Kommune
Havnevegen 41
5918 Frekkhaug

Bergen 30.09.16

Att:
DA

Ref:
Ordr.nr.10931

Deres ref:
Harry Finseth

Rekv:
95293753

Vedrørende røyktest av spillvannsledning på Landsvik.

De punktene som ble bemerket sist er utbedret og det er foretatt en ny røyktest da det fortsatt er et luktproblem i huset.

Røyktesten viser ingen tegn til ut lekkasje.

Da vi demonterte durgoventil kom det røyk ut av røret, da vi satte den på plass igjen sluttet røyken å komme ut.

Durgoventilen er en enveisventil som skal slippe inn luft i røret når det er i bruk og det skal stoppe tilbakeslag av luft/lukt. Denne fungere slik den skal

Vitek Service AS takker for oppdraget.

Mvh

Daniel Adiego

Vitek AS

Tlf: 55507950 / 47911922

E-post: post@vitek.no