


Sikkerhetsrapport årlig kontroll brannalarmanlegg:

Kundenavn:	Meland Kommune	Anleggsnummer:	5110
Kundeadresse:	Postboks 79 5906 Frekhaug	Anleggsbetegnelse:	Meland Ungdomsskule
Kontaktperson:	Arild Hestdal	Anleggsadresse:	
Telefonnummer:	+47 99268350	Sentraltype:	FX
E-post:			

Vedlikeholdsavtaletype: Årskontroll

Årskontroll er utført i h.t. FOBTOT med tilhørende veiledning § 2-4

Bygning vurdert for risikoklasse (ref TEK10, veiledning til teknisk forskrift § 11-2 *): Risikoklasse 3

Deteksjon vurdert for brannalarmkategori: 2 Med referanse til: HO 2/98

Detekterte områder er vurdert etter FG regelverk for brannalarmanlegg

Anleggsbestykning:	Antall:	Eventuelle kommentarer:
Brannsentral:	1	
Betjeningsterminal:	0	
Brannmannspanel:	1	
Røykdetektorer:	109	
Multikriteriedetektorer:	2	
Varmedetektorer:	9	
Spesialdetektorer:	0	
Alarmorganer (klokker, sirener, summere):	25	Klokker
Manuelle brannmeldere:	19	
Signalinnganger:	0	
Signalutganger:	2	Brannører og røyklukker.
Overføring til alarmmottak:	0	
Øvrige integrasjoner:	0	

Kommentarer:

Batterier og detektorer 01.027, 01.029, 01.041, 02.017 byttet.

*) Risikoklasse er vurdert ut fra beskrivelser og føringer spesifisert i VTEK.

Om det ligger andre vurderinger til grunn, som Schneider Electric ikke er blitt gjort kjent med, tar vi forbehold om dette.

Se etter Noralarm-oblat:


**FG FORSIKRINGSELSKAPENES
GODKJENNELSESNEVND**
**NA
NORALARM**

 SAMMENSLUTNING AV NORSKE
PRODUSENTER OG LEVERANDØRER
AV BRANNALARMANLEGG

www.noralarm.com

Kontrollseddel årlig kontroll brannalarmanlegg:

Funksjonskontroll:	Ja	Nei	
Kontroll av deteksjon i h.t. avtalespesifikasjon	X		
Analyse av datalogg fra brannsentral	X		
Kontroll av manuelle brannmeldere	X		
Kontroll av funksjoner i brannsentral	X		
Kontroll av funksjoner i operatørpaneler	X		
Kontroll av alarm- og varslingsfunksjoner	X		
Kontroll av intern alarmoverføring			N/A
Kontroll av eksternt alarmoverføring			N/A
Kontroll av signalinnganger			N/A
Kontroll av signalutganger	X		
Ladespenning for reservebatterier:	27,23	V DC	
Batterispenning ved belastning:	25,58	V DC	
Visuell kontroll:			
Vurdering av deteksjon og varsling i fellesarealer	X		
Vurdering av deteksjon og varsling i rømningsveier	X		
Vurdering av deteksjon og varsling i trappeløp	X		
Vurdering av deteksjon og varsling i sanitærrom	X		
Vurdering av deteksjon og varsling i tekniske rom	X		
Vurdering av deteksjon gjennomgående sjakter			N/A
Vurdering av deteksjon overhimplingsarealer			N/A
Vurdering av deteksjon og varsling i andre områder	X		
Organisatorisk kontroll:			
Kontrolljournal gjennomgått og ført	X		
Brukeropplæring gjennomført for ansvarshavende			N/A
Brukeropplæring gjennomført for driftspersonell			N/A
Gjennomgang rutiner for kundens egenkontroll	X		
Vurdering intern alarmorganisering	X		
Gjennomgang orienteringsplan	X		
Kommentarer:			

Kontrollrapport årlig kontroll brannalarmanlegg:

Kommentarer i forhold til bygningsmessige eller driftsmessige endringer i forhold til funksjonalitet for brannalarmanlegget kan oppsummeres som følger (Ref § 2-1 i FOBTOT/2002):

Under kontrollen fremkommer følgende avvik i forhold til gjeldende regelverk:

(Med avvik menes uregelmessigheter som krever umiddelbar utbedring)

Sted i bygningen:	Beskrivelse avvik:	Referanse regelverk:

Under kontrollen fremkommer følgende anbefalinger i forhold til gjeldende regelverk:

(Med anbefaling menes forslag til utbedring som vil bety en forbedret funksjonalitet)

Sted i bygningen:	Beskrivelse anbefaling:	Referanse regelverk:
Administrasjonbygg 1 etg.	Magnetholder fungerer ikke, skal bestille service.	

FOBTOT § 2 -1 Generelle krav til eier (innehaver av grunnbokshjemmel)

Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.

Kravene til brannteknisk utforming og utstyr er ivaretatt når tekniske krav gitt i eller i medhold av gjeldende plan- og bygningslov er oppfylt.

Det branntekniske sikkerhetsnivået i bygninger bygget i henhold til nyere forskrifter, skal opprettholdes slik som forutsatt i tillatelse etter plan- og bygningsloven § 93.

Sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som for nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreducerende tiltak eller ved en kombinasjon av slike.

Dersom andre har bruksrett til brannobjektet plikter eier å etablere de nødvendige samarbeidsordninger med virksomhet/bruker for å sikre etterlevelse av denne bestemmelsen.

Eiers forpliktelser kan ikke fraskrives gjennom avtale.

Kontakt Schneider Electric:

Telefon: 48 22 22 00


E-mail: CustomerCare.no@buildings.schneider-electric.com



FG godkjent kontrollforetak



BE godkjent kontrollforetak

Kontroll utført:	
Dato:	08/04/2015
Sign:	
Navn:	Stanislaw Kulczyk

Kundesignatur:	
Sign:	

Kunde ønsker oppfølging på avvik og anmerkninger i denne rapporten: Nei

Kontrollrapport årlig kontroll brannalarmanlegg:

Watch Comm Buffer

8. 4.2015 08:45.31

FX brannalarmsentral 09:12 08.04.2015

MC versjon 3.92 10.9.2013

*** hendelseslogg ***

tilbakestilling, feil eller servi092/092

tid: 9:09 8.4.2015

nettspenning 230Vac tilstede 091/092

tid: 9:09 8.4.2015

feil og servicemelding, kvitterin090/092

tid: 9:09 8.4.2015

PS nettfeil 089/092

tid: 9:09 8.4.2015

rapport over nedst>ving valgt 088/092

tid: 8:55 8.4.2015

adgangsnivt 3 aktivert 087/092

tid: 8:55 8.4.2015

nettspenning borte, batteridrift 086/092

tid: 8:39 8.4.2015

adgangsnivt 3 deaktivert 085/092

tid: 13:59 3.3.2015

adgangsnivt 3 aktivert 084/092

tid: 13:59 3.3.2015

systemet starter opp 083/092

tid: 13:56 3.3.2015

tilbakestilling, forvarsel 082/092

tid: 11:20 26.2.2015

forvarsel kvittering 081/092

tid: 11:20 26.2.2015

tilbakestilling brannalarm 080/092

tid: 11:20 26.2.2015

brann kvittering 079/092

tid: 11:19 26.2.2015

brann kvittering 078/092

tid: 11:06 26.2.2015

brann i sone 0003 adresse 01.016 077/092

R YK RENHOLDSROM I TILBYGG BAK BRAKKER

tid: 11:03 26.2.2015

Kontrollrapport årlig kontroll brannalarmanlegg:

forvarsel i sone 0003 adr. 01.016076/092
R YK RENHOLDSROM I TILBYGG BAK BRAKKER
tid: 11:03 26.2.2015

tilbakestilling brannalarm 075/092
tid: 15:23 17.2.2015

brann kvittering 074/092
tid: 15:23 17.2.2015

brann kvittering 073/092
tid: 15:23 17.2.2015

brann i sone 0003 adresse 01.016 072/092
R YK RENHOLDSROM I TILBYGG BAK BRAKKER
tid: 15:21 17.2.2015

tilbakestilling brannalarm 071/092
tid: 10:25 5.2.2015

brann kvittering 070/092
tid: 10:25 5.2.2015

brann kvittering 069/092
tid: 10:25 5.2.2015

brann i sone 0003 adresse 01.016 068/092
R YK RENHOLDSROM I TILBYGG BAK BRAKKER
tid: 10:23 5.2.2015

tilbakestilling, feil eller servi067/092
tid: 8:11 16.1.2015

feil og servicemelding, kvitterin066/092
tid: 8:11 16.1.2015

nettspenning 230Vac tilstede 065/092
tid: 19:34 15.1.2015

PS nettfeil 064/092
tid: 19:26 15.1.2015

nettspenning borte, batteridrift 063/092
tid: 19:01 15.1.2015

nettspenning 230Vac tilstede 062/092
tid: 19:00 15.1.2015

nettspenning borte, batteridrift 061/092
tid: 18:55 15.1.2015

nettspenning 230Vac tilstede 060/092
tid: 9:27 14.1.2015

nettspenning borte, batteridrift 059/092

Kontrollrapport årlig kontroll brannalarmanlegg:

tid: 9:27 14.1.2015

tilbakestilling, feil eller servi058/092
tid: 8:14 14.1.2015

feil og servicemelding, kvitterin057/092
tid: 8:14 14.1.2015

nettspenning 230Vac tilstede 056/092
tid: 6:08 14.1.2015

PS nettfeil 055/092
tid: 1:44 14.1.2015

nettspenning borte, batteridrift 054/092
tid: 1:14 14.1.2015

nettspenning 230Vac tilstede 053/092
tid: 1:11 14.1.2015

nettspenning borte, batteridrift 052/092
tid: 1:11 14.1.2015

nettspenning 230Vac tilstede 051/092
tid: 1:09 14.1.2015

nettspenning borte, batteridrift 050/092
tid: 1:09 14.1.2015

nettspenning 230Vac tilstede 049/092
tid: 21:00 13.1.2015

nettspenning borte, batteridrift 048/092
tid: 21:00 13.1.2015

nettspenning 230Vac tilstede 047/092
tid: 23:07 12.1.2015

nettspenning borte, batteridrift 046/092
tid: 23:07 12.1.2015

tilbakestilling, feil eller servi045/092
tid: 8:57 12.1.2015

feil og servicemelding, kvitterin044/092
tid: 8:57 12.1.2015

nettspenning 230Vac tilstede 043/092
tid: 20:02 11.1.2015

nettspenning borte, batteridrift 042/092
tid: 17:18 11.1.2015

nettspenning 230Vac tilstede 041/092
tid: 16:41 11.1.2015

Kontrollrapport årlig kontroll brannalarmanlegg:

nettspenning borte, batteridrift 040/092
tid: 16:39 11.1.2015

nettspenning 230Vac tilstede 039/092
tid: 16:39 11.1.2015

nettspenning borte, batteridrift 038/092
tid: 16:39 11.1.2015

nettspenning 230Vac tilstede 037/092
tid: 16:31 11.1.2015

nettspenning borte, batteridrift 036/092
tid: 16:29 11.1.2015

nettspenning 230Vac tilstede 035/092
tid: 16:29 11.1.2015

nettspenning borte, batteridrift 034/092
tid: 16:29 11.1.2015

nettspenning 230Vac tilstede 033/092
tid: 15:27 11.1.2015

nettspenning borte, batteridrift 032/092
tid: 7:58 11.1.2015

nettspenning 230Vac tilstede 031/092
tid: 7:58 11.1.2015

nettspenning borte, batteridrift 030/092
tid: 23:42 10.1.2015

nettspenning 230Vac tilstede 029/092
tid: 23:42 10.1.2015

PS nettfeil 028/092
tid: 17:04 10.1.2015

nettspenning borte, batteridrift 027/092
tid: 16:34 10.1.2015

nettspenning 230Vac tilstede 026/092
tid: 7:23 23.12.2014

nettspenning borte, batteridrift 025/092
tid: 7:22 23.12.2014

tilbakestilling brannalarm 024/092
tid: 14:04 3.11.2014

brann kvittering 023/092
tid: 14:04 3.11.2014

brann kvittering 022/092
tid: 13:42 3.11.2014

Kontrollrapport årlig kontroll brannalarmanlegg:

brann i sone 0032 adresse 01.039 021/092
MANUELL MELDER D R I VESTIBYLE 2 ETG.
tid: 13:40 3.11.2014

tilbakestilling brannalarm 020/092
tid: 8:00 22.10.2014

brann kvittering 019/092
tid: 8:00 22.10.2014

brann kvittering 018/092
tid: 11:57 21.10.2014

brann kvittering 017/092
tid: 11:57 21.10.2014

brann i sone 0032 adresse 01.039 016/092
MANUELL MELDER D R I VESTIBYLE 2 ETG.
tid: 11:55 21.10.2014

nettspenning 230Vac tilstede 015/092
tid: 22:09 9.10.2014

nettspenning borte, batteridrift 014/092
tid: 21:53 9.10.2014

tilbakestilling brannalarm 013/092
tid: 17:02 21.9.2014

brann kvittering 012/092
tid: 17:01 21.9.2014

brann kvittering 011/092
tid: 16:49 21.9.2014

brann kvittering 010/092
tid: 16:49 21.9.2014

brann kvittering 009/092
tid: 16:49 21.9.2014

brann i sone 0002 adresse 02.027 008/092
R YK ROM 101 ,1 ETG..ADM.
tid: 15:56 21.9.2014

nettspenning 230Vac tilstede 007/092
tid: 18:50 2.8.2014

nettspenning borte, batteridrift 006/092
tid: 18:41 2.8.2014

tilbakestilling brannalarm 005/092
tid: 12:27 6.5.2014

brann kvittering 004/092

Kontrollrapport årlig kontroll brannalarmanlegg:

tid: 12:27 6.5.2014

brann kvittering 003/092

tid: 12:27 6.5.2014

brann i sone 0032 adresse 01.002 002/092

MANUELL MELDER GARDEROBE ROM NR.15

tid: 12:22 6.5.2014

adgangsnivå 3 deaktivert 001/092

tid: 11:33 7.4.2014