



Meland kommune

Postboks 79

5906 Frekhaug

13.4.2015

Blom Fiskeoppdrett AS, organisasjonsnummer: 840 215 512 – Søknad om dispensasjon - endring av anleggspllassering/konfigurasjon ved lokalitet: 10080 - Laksevika.

Innledning

Viser til tidlegare korrespondanse, dispensasjonssøknad og møter vedrørende endringer på lokalitet Laksevika. På bakgrunn av dei samtalar me har hatt søker me med dette om dispensasjon frå eksisterande godkjent akvakulturareal/område for akvakultur i Meland kommune om å få flytta anlegget lengre sør i fjorden.

Bakgrunnen for dispensasjonssøknaden


Lokaliteten på Laksevika ligg midt i eit militært forbudsområde. Vi ynskjer å flytta anlegget frå eksisterande lokalitet da Forsvaret i stor grad bandlegg området. Forsvaret sin aktivitet krev at det ikkje vert gjort endringer utover etablert løyve. Dette medfører i praksis at Blom Fiskeoppdrett AS ikkje kan forholde seg til teknisk regelverk (NYTEK) som krev endringar i fortøyningsliner/vinklar. Blom Fiskeoppdrett AS har heller ikkje mulighet til å endra anleggskonfigurasjon fra stålanlegg til plastanlegg, med tilhøyrande rammefortøyning for å få eit meir rømingssikkert anlegg.

Den nye anleggskonfigurasjonen vil medføre:

- At Blom Fiskeoppdrett AS kan utøve næring utan svært begrensa rammer satt av Forsvaret.
- Eit meir rømingssikkert anlegg.
- Ein betre gjennomstrøyming av vatn i nøtene, og dermed betre oksygenforhold for fisken.
- Betre plass til fisken med tilhøyrande aukt fiskevelferd.
- Betre fleksibilitet når ein skal avlusa fisken.
- Meir effektiv handtering av presenningsutstyr ved avlusning.
- Betre miljøforhold under anlegget.


Framtidig ønska anleggspllassering og konfigurasjon

Blom Fiskeoppdrett AS ynskjer å flytta til eit område som heiter Holmeknappen. I figur 1 er den planlagde plasseringa og konfigurasjonen teikna inn i eit sjøkart.



Figur 1: Planlagt plassering og konfigurasjonen inntekna i eit sjøkart med målestokk 1:50 000. Anlegget er markert med ei blå pil.


Lokaliteten Laksevika er tidligare konfigurert for et stålanlegg. Den nye konfigurasjonen på Holmeknappen er med plastringer i ei rammefortøyning (sjå figur 2).



Figur 2: Framtidig konfigurasjon

Anlegget består av 7 plastringer med ein omkrets på 160 meter. Plastringene er plassert i ei enkeltramme på 100x100 meter.

Anlegget er utforma med tanke på ein best mogleg plassering i forhold til eksisterande straumbilde på lokaliteten, topografi og ev. begrensninger i areal. Ein ynskjer at straumen skal transporterast gjennom heile anlegget for å optimalisere oksygenforholda, og få borttransport av avfallsstoffer frå fisken. Straumen (både vasstransport og retning) på lokaliteten går i ein søraustleg retning.



Figur 3: Framtidig konfigurasjon innteikna i eit Olex kart. Med målestokk 1: 7500.

Fortøyningene er dimensjonert og lokalisert etter krav i NS 9415:2009 – Flytende oppdrettsanlegg – Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift. Dette medfører blant anna at fortøyningslinene må ha ein bestem vinkel i forhold til lengde/dybde. Dette medfører lange liner, spesielt i nord og sørlig retning.

Det planlagte anlegget er ikke lokalisert i kvit sektor.

I tabell 1 o g 2 er det oppgitt posisjonene til anlegget og flåtens; midtpunkt, ytterpunkt og start og stoppunkt på fortøyningsliner.

Blom Fiskeoppdrett AS ber om at Meland kommune tar hensyn til at drift av oppdrettsanlegg er dynamisk og krev ein viss fleksibilitet i forhold til arealbruk. Det er derfor viktig at ein lager arealet i planer stort nok slik at ein kan håndtere framtidige konfigurasjoner, endringer etc. innanfor dei godkjente areaala.

Tabell 1: Posisjonar - anlegg

Punkt/Line	START		SLUTT	
	Breddegr.	Lengdegr.	Breddegr.	Lengdegr.
Midtpunkt	60°31,114	05°09,569		
NV	60°31,271	05°09,780		
NØ	60°31,235	05°09,860		
SØ	60°30,955	05°09,343		
SV	60°30,991	05°09,262		
N1	60°31,271	05°09,780	60°31,332	05°09,886
N2	60°31,271	05°09,780	60°31,329	05°09,895
N3	60°31,235	05°09,860	60°31,298	05°09,967
N4	60°31,235	05°09,860	60°31,296	05°09,979
Ø1	60°31,235	05°09,860	60°30,854	05°10,712
Ø2	60°31,197	05°09,789	60°30,812	05°10,634
Ø3	60°31,157	05°09,715	60°30,769	05°10,566
Ø4	60°31,116	05°09,642	60°30,730	05°10,485
Ø5	60°31,077	05°09,568	60°30,693	05°10,414
Ø6	60°31,036	05°09,494	60°30,670	05°10,295
Ø7	60°30,997	05°09,419	60°30,678	05°10,092
Ø8	60°30,955	05°09,343	60°30,678	05°09,948
S1	60°30,955	05°09,343	60°30,705	05°08,908
S2	60°30,955	05°09,343	60°30,719	05°08,894
S3	60°30,991	05°09,262	60°30,752	05°08,816
S4	60°30,991	05°09,262	60°30,761	05°08,800
V1	60°30,991	05°09,262	60°31,379	05°08,411
V2	60°31,035	05°09,340	60°31,427	05°08,502
V3	60°31,073	05°09,414	60°31,466	05°08,575
V4	60°31,114	05°09,487	60°31,477	05°08,726
V5	60°31,153	05°09,562	60°31,451	05°08,917
V6	60°31,193	05°09,636	60°31,426	05°09,130
V7	60°31,233	05°09,709	60°31,430	05°09,266
V8	60°31,271	05°09,780	60°31,438	05°09,408

Tabell 2 Posisjonar - flåte

	START	SLUTT
--	-------	-------

Punkt/Line	Breddegr.	Lengdegr.	Breddegr.	Lengdegr.
Midtpunkt	60°31,061	05°09,687		
NV	60°31,067	05°09,682		
NØ	60°31,059	05°09,700		
SØ	60°31,054	05°09,692		
SV	60°31,063	05°09,673		
F.N1	60°31,067	05°09,682	60°31,279	05°10,054
F.N2	60°31,059	05°09,700	60°31,263	05°10,083
F.Ø1	60°31,059	05°09,700	60°30,674	05°10,549
F.Ø2	60°31,054	05°09,692	60°30,664	05°10,528
F.S1	60°31,054	05°09,692	60°30,752	05°09,095
F.S2	60°31,063	05°09,673	60°30,774	05°09,080
F.V1	60°31,063	05°09,673	60°31,295	05°08,562
F.V2	60°31,067	05°09,682	60°31,394	05°09,277

Oppsummering

Det nye anlegget vil gje positive effekter både med hensyn til dyrevelferd, miljø og drift. Den foreslalte endringa i arealbruk vil ikke vera til særskilt hinder for andre aktørar, ferdsel eller aktiviteter som er planlagt i den kommunale planen. På denne bakgrunn håpar Blom Fiskeoppdrett AS på at Meland kommune kan gje dispensasjon fra eksisterande areal. Me er avhengige av å få dette på plass snarest, og ber om at kommunen handsamar dispensasjonssaka så snart det let seg gjera.

Venligst ta kontakt dersom det er behov for ytterligare opplysningar.

Med venleg helsing

Blom Fiskeoppdrett AS

Øyvind Blom

Dagleg leiar

Vedlegg:

Vedlegg 1: Holmeknappen_1031-A101 Sjøkart 1:50000

Vedlegg 2: Holmeknappen_1031-A102 Kystsoneplankart

Vedlegg 3: Holmeknappen_1031-A103 Olex 1:7500

Vedlegg 4: Holmeknappen_1031-A104 Mærer