
Fra: Steinar Thunold <kilsperr@online.no>
Sendt: 9. juli 2015 15:41
Til: Anngunn Marie Gullbrå
Emne: Re: Vedr BRA på byggesak på 14/50 i Meland
Vedlegg: Revidert Matrikkel.pdf

Hei

Eg får ikkje arealet på H02 (dykkar L01) til å stemma med det oppgitte, noko som eg treng for å føra rett areal i matrikkelen.

Ved skråtak skal målbart BRA målast slik: breidda i h 1,9 + 0,6 m ut på begge sider. Der det er oppløft skal sjølvstilt alt areal til yttervegg målast.

Ber difor om at du enten sender meg nye målestokkriktige teikningar over plan H02, samt målsatt og målestokkriktig snitt av bygget- som viser kva som er målbart areal i 2. høgda, eller reknar BRA på nytt.

På plan H01 finn eg at de har meir målbart BRA enn eg finn. Kan de kontrollmåla dette også? Problemet er også her at teikningane eg set med ikkje er målestokkhaldige.

Venleg helsing

Anngunn Marie Gullbrå
Fagansvarleg Geodata
Tlf: 5617 1181/ 1000
E-post: anngunn.gullbra@meland.kommune.no



Sjå brosjyren vår <<http://www.visbrosjyre.no/sa100452/MailView>>