

---

**Fra:** Are Markussen <are@sandven.com>  
**Sendt:** 23. april 2014 11:17  
**Til:** Bjarte Buanes  
**Emne:** VS: Søknad gnr51 br29  
**Vedlegg:** Dispensasjonssøknad.docx; Søknad om tiltak uten ansvarsrett side 1.pdf;  
Søknad om tiltak uten ansvarsrett side 2.pdf; vedlegg.pdf

HIMMELRETNINGER PÅ TEGNINGER ER FEIL  
VEDLEGG NR 2 =SØR  
VEDLEGG NR 3 = NORD  
VEDLEGG NR4 = VEST  
VEDLEGG NR 5 =ØST

Mvh,  
Are Markussen  
Delesjef  
T +47 55985800  
D +47 53001550  
F +47 55133281  
M +47 95214233  
[are@sandven.com](mailto:are@sandven.com)

**SANDVEN SERVICE AS**  
Sandbrekketoppen 30 | 5224 Nesttun

Land Rover Service | BMW Service  
<http://www.sandven.com>

---

**Fra:** Are Markussen  
**Sendt:** 23. april 2014 07:42  
**Til:** 'bjarte.buanes@meland.kommune.no'  
**Emne:** Søknad gnr51 br29

God morgen

Vedlagt diverse søknader og vedlegg

Tegninger skrives ut i a3 for riktige mål

Mvh,  
Are Markussen  
Delesjef  
T +47 55985800  
D +47 53001550  
F +47 55133281  
M +47 95214233  
[are@sandven.com](mailto:are@sandven.com)

# **SANDVEN SERVICE AS**

Sandbrekkesletta 30 | 5224 Nesttun

Land Rover Service | BMW Service

<http://www.sandven.com>