

KS, side: 2.3.1
Side: 1 av 1
Dato: 04.05.06
Godkjent av:

AVVIKSMELDING MED KORRIGERENDE TILTAK¹		
FIRMA: Vest Oppmåling AS		RAPPORT NR.:
PROSJEKT: MELAND GBNR 18/58		DATO/KL.: 21.09.2018
Beskriv avviket:		
Innmålt bygg avviker fra godkjent plassering. Bygget ligger ca 2,5 meter lengre mot sørvest		
Enn det som er godkjent.		
Årsak til avviket/hendelsen:		
Avviket skyldes feil plassering av Vest Oppmåling.		
Vi har mistolket godkjent situasjonsplan der det står avstand til grense i sørvest, 4,5 meter.		
Vi har brukt denne målsettingen til bygget, i stedet for til søylepunkt.		
AVVIKSMELDING LEVERES TIL VIRKSOMHETENS KVALITETSLEDER		
Forslag til korrigerende tiltak:		
Endringsmelding.		
Korrigerende tiltak som iverksettes: ²		
Tiltak for å hindre gjentakelse:		
Innskjerping av sidemanns kontroll.		
Saken avsluttes / lukkes:		
Ansvarlig:	Signatur: HC	Dato: 21.09.2018
Distribueres til: Steinar Thunold		
Tilbakemelding OK/dato:		
Arkivering OK/dato:		

¹ Prosedyre for avviksmelding side 2.3.0.

² Revisjon av system hvis avviket skyldes systemfeil