

# Søknad om igangsettingstillatelse

for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) §21-2



**Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer):** 2023 1048

**Prosjektnavn:** Tilbygg Mjøs Metall, Holedalen

Tiltaket berører eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser.

Samtykke skal innhentes fra Arbeidstilsynet før igangsettingstillatelse kan gis.

## Søknaden gjelder

### EIENDOM/BYGGESTED

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
92	4	0	0

Bygningsnummer	Bolignummer
----------------	-------------

**Kommune** OSTERØY

**Adresse** , 5282 LONEVÅG

### DET SØKES OM IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR

Deler av tiltaket

Del av tiltaket som denne søknaden gjelder:

Det søkes igangsetting for resten av tiltaket.

Vedlagt dokumentasjon for utført skredsikring. Jfr. reguleringsplanen § 4.1.3.

Tidligere del søknader	Tillatelsesdato	Kommentar
Grunnarbeider	31.03.2022	Godkjent som del egen søknad for planering, massutskifting og grunnarbeider. Ref. sak:22/896.
Betongarbeider	09.06.2023	

### UNDERSKRIFT

**Foretak** Helgesen Tekniske Bygg AS

**Kontaktperson** Jakob Aglen

**Telefonnummer** 56193400  
**Mobilnummer** +4798653144  
**E-postadresse** Kontakt@htb.no

SIGNERT AV

JAKOB FUGLEBAKK AGLEN på vegne av HELGESEN TEKNISKE BYGG AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

09.08.2023 08:44:00 AR563871203

Filvedlegg:

F Sluttnotat for utført bergsikring.pdf

F Kontrollrapport for utførelse bergsikring.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-KONT\_Skala Rådgivende Ingeniører AS.pdf

G Erklæring om ansvarsrett, Holedalen, Osterøy Mjøs metall HTB.pdf

G Erklæring om ansvarsrett, Cibes.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO\_Sprinklerteknikk AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO-UTF\_Mjelstad og Stokke Rørleggerforretning AS.pdf

G Erklæring om ansvarsrett, Branningeniøren.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-UTF\_Mjelstad og Stokke Rørleggerforretning AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO-PRO-UTF-UTF-UTF\_Helgesen Tekniske Bygg AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO-UTF\_MAGNUS M THUNESTVEDT AS.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO-UTF\_BKS VVS AS.pdf

I Samtykke fra Arbeidstilsynet.pdf