
Frå: Ragnar <rag-tys@online.no>

Send: mandag 4. september 2023 22:02

Til: Hjalti Heimir Gislason <hjalti.heimir@gmail.com>; Jarle Skeidsvoll <jarle@skeidsvoll.no>; Turid Bjørndal Njåstad <turidbn@gmail.com>; Ingvild Kirsti Hjelmtveit <ingvild.kirsti.hjelmtveit@osteroy.kommune.no>; Siren Tyssebotn <styssebotn@hotmail.com>; Berit Moslett Borge1 <berit-moslett-borge@hotmail.com>; Rita Tveiten AS <rita@ritatveiten.no>; Alexander Thunestvedt <alexanderth@live.no>; Kjersti Ingolvsdotter Vevatne <kjeve70@gmail.com>; Bjarte Aarland <bjarte.aarland@gmail.com>; Johannes Haugland <Johannes.haugland@hotmail.com>; Lars Fjeldstad <Lars.Fjeldstad@osteroy.kommune.no>

Emne: Mjeldalen

Vedlagt kart av scanning som viser område på GNR 54/ 5 som er avrenska eller utsprengt i forbindelse med knuseverket i Mjeldalen.

Ein stor del av dette er utsprengt og knust opp til pukk og grus.

Det skraverte området er altså på an manns grunn enn det som Osterøy Entreprenør disponerer.

I anbudspapira til kommunen har det stått spesifikt at grus og steinmasser skal komme fra godkjent knuseverk.

Dette står det i anbudspapira for busslomma på Valestrand og for Vannledninga til Espevoll. Sjå vedlagte tekster fra Valestrand.

Når Dirmin har starta sak på bruddet, er det ikkje lovleg.

Men transporten av masser frå bruddet foregår for fullt til kommunale anlegg på Osterøy.

Kommunen sitt stille og ser på at kontrakten blir brutt kvar dag.

Rådmannen må stoppe dette snarast og orientere heradstyret om saka i neste møte.

Ragnar Johan Tyssebotn



D.D1.49



FS2.332032122A

UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

m³

Type lag: Forsterkningslag

Type masse/sortering: 22/120

Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Se C-, F- og U-tegninger

Underlag: Traubunn

Tykkelse: Se F-tegninger

Andre krav:

c) Utførelse

Tykkelse = 300 mm (undergrunn av T1-/T2-masser).

Levering skal skje fra lovlig/godkjent produsent/uttak.