

Møtereferat

Dato: 26.04.2023

Emne:	Synfaring: Omklassifisering av ein gamal del av fv. 567 Osterøyvegen		
Til stades:	Frå Osterøy kommune: Roald Hovden og Andreas Sylta. Frå Vestland fylkeskommune: Mariann Kråkenes Jørgensen, Rune Ravndal Dyrkolbotn, Ole Kristian Græe og Marita Onarheim Rong.		
Forfall:		Sak: 2022/53615	
Møtetid:	Ca. 10:00 - 15:30	Møtestad: Gamal del av fv. 567 Osterøyvegen	

Rapport etter synfaring i forbindelse med omklassifisering av fv. 567 Osterøyvegen i Osterøy kommune

Den 26.04.2023 vart det gjennomført ei felles synfaring mellom Vestland fylkeskommune og Osterøy kommune. Føremålet var å sjå til at strekninga samsvarar med NA-rundskrivet. Strekninga som skal omklassifiserast er traséen som står att etter vegprosjekt ved Hosanger. Synfaringa vart gjennomført til fots.

Vurderingane er gjort ut frå NA-rundskriv 97/13 «Retningslinjer for tekniske krav til veg som omklassifiseres – ikraftttredelse av vegloven § 7». Sitat frå tekst i NA-rundskrivet er markert med grå skriftfarge og kursiv tekst.

Fv. 567:

Tunnelar

Frå NA-rundskrivet:

- *Skadde plate- og betonghvelv og portaler skal være utbedret.*
- *Løst fjell i tak og vegger skal være sikret.*
- *Elektriske installasjoner skal virke.*
- *Lamper skal skiftes ut dersom lysstyrken er under 70% av nyverdi.*
- *Tunnelen skal være rengjort.*

Funn/vurdering: Ikkje aktuelt for strekninga.

Drenering

Frå NA-rundskrivet:

- Grøfter skal være rensket dersom 1/3 av opprinnelig dybde er oppslammet.
- Stikkrenner skal renskes dersom oppslamming overstiger 1/3 av høyden i renna.
- Kummer skal være tømt dersom oppslamming har nådd 10 cm fra avløp, det skal være fritt avløp inn/ut.
- Defekte stikkrenner, rør og kummer utbedres.

Funn/vurdering:

Vegsystemreferanse	Skade, mangel	Tiltak	Kommentar	Bilde
FV 567 S4D10 m228 i retning mot sør	Dårleg grøft	Grøtereinsk		
FV 567 S4D10 m230	Dårleg løysing ved røyr	Legge litt pukk og asfalt ved røyret		

Telefon
05557

E-post
post@vlfk.no

Nettside
Vestlandfylke.no

EHF fakturaadr.
823111632

Organisasjonsnr.
821311632

FV 567 S4D10 m241	Delvis tett røyr	Spyle røyrret		
-------------------	------------------	---------------	--	---

Vegdekke

Frå NA-rundskrivet:

- Dersom mer enn 10 % av en ensartet strekning på vegen ventes å få spor dypere enn 25 mm i løpet av 1 år skal strekningen utbedres.
- Dersom mer enn 10 % av en ensartet strekning på vegen ventes å ha jevnhet dårligere enn 6 mm/m i løpet av 1 år skal strekningen utbedres.
- Sprekker som er bredere enn 10 mm skal forsegles.
- Krakelerte partier skal vurderes særskilt og utbedres.
- Grusveger skal oppgruses ved behov.
- Vegskuldre skal være oppfylt i plan med vegbanen.

Funn/vurdering:

Vegsystemreferanse	Skade, mangel	Tiltak	Kommentar	Bilde
FV 567 S4D10 m56 i retning mot FV 567 S4D10 m83	Dårleg asfalt	Asfaltere ved FV 567 S4D1 m56 i retning mot FV 567 S4D10 m83		

Murar

Frå NA-rundskrivet:

- *Skader som reduserer murens funksjon skal utbedres.*

Funn/vurdering:

Vegsystemreferanse	Skade, mangel	Tiltak	Kommentar	Bilde
I område ved FV 567 S4D10 m43	Skade på mur	Reparere mur	Dersom kommunen heller vil reetablere stabbesteinar/noka anna kan ei mogleg løysing vere at fylkeskommunen bidrar med det reparasjonen av muren ville kosta fylkeskommunen	

Støyskjermer

Frå NA-rundskrivet:

- *Vertikale skjevheter over 1:25 og horisontale skjevheter over 1:40 skal være utbedret.*
- *Løse bord/mangler skal utbedres.*
- *Dersom skjermen trenger overflatebehandling skal dette gjøres.*

Funn/vurdering: Er ikkje registeret behov for reparasjon langs strekninga.

Fjellskjermer

Frå NA-rundskrivet:

- *Synlige løse blokker og steiner skal fjernes eller boltes i samråd med geologisk ekspertise.*

Funn/vurdering: Er ikkje registeret behov for reparasjon langs strekninga.

Telefon
05557

E-post
post@vlfk.no

Nettside
Vestlandfylke.no

EHF fakturaadr.
823111632

Organisasjonsnr.
821311632

Grøntareal og skråninger (innanfor vegen si eigedomsgrense)

Frå NA-rundskrivet:

- *Erosjonsskader og andre skader skal utbedres*
- *Gress og kratt skal være lavere enn 50 cm i siktsoner*
- *Kratt skal ikke være høyere enn 75 cm i etablerte soner for vilttrekk.*

Funn/vurdering:

Vegsystemreferanse	Skade, mangel	Tiltak	Kommentar	Bilde
FV 567 S4D10 m35	Vegetasjon	Kutte vegetasjon		
FV 567 S4D10 m205	Vegetasjon	Kutte vegetasjon		

Kantstein

Frå NA-rundskrivet:

- *Minimumshøyden skal være minst 5 cm.*

Funn/vurdering: Er ikkje registrert behov for reparasjon langs strekninga.

Telefon
05557

E-post
post@vlfk.no

Nettside
Vestlandfylke.no

EHF fakturaadr.
823111632

Organisasjonsnr.
821311632

Rekkverk

Frå NA-rundskrivet:

- *Brukne stolper skal skiftes.*
- *Utbøyning eller setninger større enn 20 cm fra opprinnelig horisontallinje skal utbedres.*

Funn/vurdering: Er ikkje registeret behov for reparasjon langs strekninga.

Gjerder, inkl. viltgjerder og trafikkjerder

Frå NA-rundskrivet:

- *Synlige skjevheter og skader skal utbedres.*

Funn/vurdering: Er ikkje registeret behov for reparasjon langs strekninga.

Belysningsanlegg

Frå NA-rundskrivet:

- *Lamper skiftes dersom lysstyrken er mindre enn 75% av nyverdi.*

Funn/vurdering: Er ikkje registeret behov for reparasjon langs strekninga.

Oppmerking

Frå NA-rundskrivet:

- *Vegene skal være oppmerket slik at mindre enn 20 meter av langsgående linjer er slitt bort.*
- *Minst 50 % av annen oppmerking skal synes.*

Funn/vurdering: Er ikkje registeret behov for reparasjon langs strekninga.

Kantstolpar

Frå NA-rundskrivet:

- *Brukne stolper skal erstattes, skjevheter rettes opp.*

Funn/vurdering: Er ikkje registeret behov for reparasjon langs strekninga.

Skilt

Frå NA-rundskrivet:

- Skal minst være synlig på 100 meters avstand i soner med fart større enn 60 km/t.
- Skal minst være synlig på 50 meters avstand i soner med fart mindre/lik enn 60 km/t.
- Synlige skjevheter utbedres.

Funn/vurdering: Er ikkje registrert behov for reparasjon langs strekninga.

Bruer og kaier

Frå NA-rundskrivet:

- For bruer og kaier må det utføres inspeksjoner dersom dette ikke er gjort de siste 5 år. Utbedringer foretas i henhold til de skader som oppdages ved inspeksjonen.

Funn/vurdering: Er ikkje aktuelt for strekninga.

Andre forhold som vart kommentert under synfaringa, og som ikkje direkte kan bli knytt til NA-rundskrivet

Funn/vurdering:

Vegsystemreferanse	Skade, mangel	Tiltak	Kommentar	Bilde
FV 567 S4D10 m197	Mykje vegetasjon frå nabo sin hage	Drift hjå fylkeskommunen leverer brosjyre til eigarane av gbnr. 89/54 og 89/55		

<p>I område ved FV 567 S4D1 m5093</p>	<p>Det er mulig å køyre mellom ny og gamal trasé</p>	<p>Etablere ellipse mot kum frå kjegle. På enden frå kjegle kan det asfalterast mot enden</p>		
<p>FV 567 S4D1 m5116</p>	<p>Uklar grense mellom fortau og gamal trasé av vegen</p>	<p>Grensa kan gå på den sida av kummen der det er teikna inn ei rød stipla linje</p>		

I område ved FV 567 S4D10 m89	Feil fall mot kum	Asfaltere slitelaget i området slik at vatnet fell mot kum ved FV 567 S4D10 m89		
----------------------------------	----------------------	--	--	--

Telefon
05557

E-post
post@vlfk.no

Nettside
Vestlandfylke.no

EHF fakturaadr.
823111632

Organisasjonsnr.
821311632

<p>I område ved FV 567 S4D1 m90</p>	<p>Kommunen meiner det ikkje er moglegheit for å snu</p>	<p>Vi kan grøfte, legge litt pukk og asfaltere slik at det kan bli litt lettare å snu</p>	<p>Dette vil berre bli gjort innanfor vegarealet sin eigedom</p>	
-------------------------------------	--	---	--	--

Telefon
05557

E-post
post@vlfk.no

Nettside
Vestlandfylke.no

EHF fakturaadr.
823111632

Organisasjonsnr.
821311632