

Følgerev

Eigedom : Gnr 62 Bnr 15

Adresse : Hausvegen 373

Tiltakshavar : Nils Ivar Helle

Tiltak : Rive eks. pipe

Det søkask om riving av eks. pipe som er delvis felt inn i kledning. Bakgrunn for at det søkask om riving er at pipa ikkje har våre i bruk på lang tid og at det har utvikla seg ein vasslekkasje i mellom pipa og huset. Kostnaden med å vedlikehalde pipa som ikkje har nokon funksjon vil være uforholdsmessig stor. Når pipa er revet vil det verte utført generelt vedlikehald i tråd med retningslinjene i reguleringsføresegna for Haus sentrum, del sør.

Punkt 9.2.2 i føresegna: *«Innanfor verneområda kan eksisterande bygg setjast i stand ved å nytta same målestrokk, takform, fasader, inndeling av vindauge, utforming av dører og vindauge samt materialbruk som opphaveleg bygg»*

Området på fasaden der pipa er felt inn vil kles igjen med kledning. Visar til teikning av ny fasade.