

Fra: Jan Roger Iversen <jan.roger.iversen@live.no>
Sendt: 4. august 2014 14:40
Til: Postmottak Radøy
Kopi: beate og frank Prestø
Emne: FW: Bøvågen
Vedlegg: stikningsplan.pdf; Ansv og samsv vest oppm..pdf

Oversender grunnlaget vi startet på før kontroll av grensene. Grensemerkene samsvarte ikke med målebrev/matrikkel og deler av eiendommen mot 28/117 var endret grensemerke samt at eier av 28/117 har gjort inngrep på eiendom 28/101 slik at huset ble justert 60cm mot øst og fikk en liten vridning. Årsak til dette er at Grunnentr. har forholdt seg til grensemerkene som riktige tomtegrenser. Ut fra grensemerkene er avstandene riktige men ut fra faktisk tomt avviker det noe. Jeg anser denne justeringen som innenfor reguleringsplanens bestemmelser 10% plasseringsavvik. I øst er tomt 28/155 justert iht. avtalt justering mellom eierne. Dette har da medført en mindre avstand mellom bolig og 28/59. Da hele boligen er brannhemmet vil dette ikke ha konsekvens for eier av 28/59.

Mvh
Jan Roger Iversen

From: helge@vestoppmaaling.no
To: jan.roger.iversen@live.no
Subject: Bøvågen
Date: Mon, 11 Jun 2012 11:14:48 +0200

Hei

Jeg har prosjektert huset ditt, men får det ikke helt til å stemme med avstand på 7,749 til grense i øst? Kan du ta en kikk på stikningsskisse som er vedlagt. Hadde også vært fint om du sendte målebrev på begge parsellene, så jeg får kontrollert grensen.

Vennlig hilsen

Helge Clausen

Vest Oppmåling AS

Postboks 84, 5293 Lonevåg

tel 56394000 mob 90512583

mail helge@vestoppmaaling.no

web: www.vestoppmaaling.no