



NGIB
Brannforebyggjande avdeling
 5914 ISDALSTØ

TELEFON 56 37 50 00
 TELEFAKS 56 37 51 09

Arkiv: «Sak_nr»
 Saksmappe: «Sak_jnr»
 Sakshandsamar: «Ansvarlig»
 Dato: 04.02.2014

Helsehuset Manger

Solhallvegen 1
 5936 Manger

TILSYNSRAPPORT

Helsehuset Manger

I medhald av "Brann og eksplosjonsvernloven" av 14.06.2002, § 13, med tilhøyrande "forskrift om brannforebyggjande tiltak og tilsyn" av 26.06.2002, (Førebyggjandeforskrifta, FOBTOT) samt "Forskrift om systematisk Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid i virksomheter" (HMS-forskrifta) av 01.01.1997, vart det utført tilsyn ved:

Objekt	Type objekt	Objekt id	Gnr/bnr
Helsehuset Manger	B80	90	45/99
Adresse	Postnummer	Stad	
Solhallvegen 1	5936	Manger	
Eigar	Førre tilsyn	Dato gjennomført tilsyn	
Radøy kommune v/eigedomsavdelinga		03.02.2014	

For objektet/verksemda møte:

Eigar: Tore Rikstad
 Odd Matre

Frå tilsynsmyndigheit møte:

Branninspektør: Ole Johan Ingebrigtsen
 Branninspektør:

Innleiing

Formålet med tilsynet er å vurdere om eigar og verksemda arbeider systematisk med branntryggleiken. Det vert lagt vekt på områder som er omtala i Internkontrollforskrifta § 5 og Førebyggjande forskrifta kap. 2 og 3. Formålet er og å få eit inntrykk av korleis internkontrollarbeidet vert administrert og praktisert ved verksemda.

TILBAKEMELDING

Det skal gjevast tilbakemelding på denne rapporten innan 1 måned etter at den er motteken. Sjå siste del av rapporten.

Brannvernleiar sender kopi til eigar, brukarar og verneombod

Tilsynet vart gjennomført som eit tematilsyn vedkomande framdrifta med brannvernarbeidet ved verksemda.

Vurdering og merknader til tryggleiken ved Helsehuset Manger:

Generelt

Notat etter møte ang Helsehuset i Radøy kommune.

Det vart etter ein henvendelse frå Tore Rikstad i Radøy kommune, holdt eit møte der ein gjekk igjennom branntryggleiken på Helsehuset på Manger. Det vart tatt utgangspunkt i ein brannteknisk rapport som Safe brannvern har laga.

NGIB har ikkje innvendingar mot dei føresetnadane som er laga i rapporten. Det er allikevel eit punkt som er viktig at ein får avklaring på. Det er punkt 3 i rapporten som gjelder organisatoriske tiltak. Sidan dette er tatt med som ein stor del av branntryggleiken, så må dei rutinane som ein legg opp til vera godt forankra, og laga i samarbeid med dei tilsette på Helsehuset. Det vart opplyst på møtet at ein skulle ta kontakt med dei tilsette for å avklara dette. Under følger nokre punkt som eg noterte på møte.

- Dersom etasjeskillar skal vera seksjonering, må den kontrollerast og dokumenterast er god nok.
- Det må på plass brannvernleiar.
- Ta ansatte med på ROS- analyse av bygget.
- Evakueringsmulighet via trapp.
- Merke rømningsvegar.
- Ta ein gjennomgang på dørar som skal holde brannklasse for å kontrollera at dei holder den klassen dei skal.

Når desse tinga er gjennomført, så vil NGIB foreta eit tilsyn av bygget.

TILBAKEMELDING

Det skal ikkje gjevast tilbakemelding på denne rapporten.


Med førebyggjande helsing

Brannsjef
i
Radøy kommune



Rolf-Henning Myrmæl

Nordhordland og Gulen interkommunale
brannførebyggjande avdeling
N G I B



Ole Johan Ingebrigtsen