

BKK Elsikkerhet AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Saks nr.
133552



Radøy Kommune Radøyvegen 1690
5936 MANGER

Målepunktid. 27061252	Målernr. 00209255	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	----------------------	------------------------------

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse
Radøy Kommune Mangersnesvegen 23 5936 MANGER Skule-gymsal-barnehage

RAPPORT

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur.

Rapport

Det ble ved systemrettet kontroll den 30.06.2014 funnet følgende feil/mangler:

SFO BYGG , MANGERSNESVEGEN 23

Systemrettet tilsyn meldt i eget brev til kommunen, datert 03.06.2014. Tema for tilsynet var internkontroll med rutiner for forebyggende ettersyn, vedlikehold og avviksbehandling i forbindelse med elektrisk anlegg / utstyr. Videre ble det utført stikkprøvekontroll i anlegget, for å verifisere om internkontrollsystemet fungerer i praksis. Vaktmester Torgeir Hansen var til stede under tilsynet. Ansatte på SFO avdelingen var ikke informert fra kommunen om tilsynet.

STIKKPRØVEKONTROLL

- | | | |
|---|----------|--|
| 1 | 2 etasje | Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Jf.fel § 28

<i>Stikkontakt var ikke festet til underlaget.</i> |
| 2 | 2 etasje | Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Jf.fel § 28

<i>Kabel mellom lysarmaturer henger ned fra taket.</i> |
| 3 | 2 etasje | Det var ikke ordnet med tilgang til ventilasjonsrom og utleielokaler (Manger skulekorps ?) Anlegget må ettersees av elektro fagperson med hensyn til elsikkerhet, Jf. fel § 9 |
| 4 | Jording | Kunne ikke verifisere fremlegg til jordelektrode, Jf.fel § 19

<i>Det kan se ut til at gammel stål-vannledning, som ikke lenger er i bruk, har vert nyttet som jordelektrode. Fremlegg til jordelektrode må verifiseres.</i> |

INTERKONTROLL

Tilsynet ble gjennomført ved samtale med vaktmester Torgeir Hansen, innsyn i virksomhetens internkontrollsystem og stikkprøvekontroll i elektrisk anlegg med utstyr. Det ble vist til at kommunen engasjerer Pettersson & Gjellesvik AS for regelmessig "elsjekk" av anlegget. Ansatte i SFO avdelingen kjente ikke til at det foreligg dokumentert internkontrollsystem med hensyn til rutiner for å å avdekke, rette opp og forebygge feil og mangler ved elektrisk anlegg og utstyr.

Radøy Kommune Radøyvegen 1690
5936 MANGER

Målepunktid. 27061252	Målernr. 00209255	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	----------------------	------------------------------

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse
Radøy Kommune Mangersnesvegen 23 5936 MANGER Skule-gymsal-barnehage

<p>RAPPORT</p> <p>Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.</p> <p>Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur.</p>
--

5 Internkontroll

Virksomheten hadde ikke sørget for at arbeidstakerne hadde tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer. Jf.IK-HMS § 5

Rutiner for kontroll (egenkontroll, fagkyndig kontroll og avvikshåndtering) var ikke dokumentert i internkontrollsystemet for SFO avdelingen. I samtale med vaktmester og ansatte fremkom at informasjon og opplæring med hensyn til internkontroll og krav til forebyggende elsikkerhetsarbeid ikke er slik som forventet.

Radøy kommune må sammen med ansatte sørge for at arbeidstakerne kan medvirke med tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter slik at forebyggene elsikkerhetsarbeid fungerer som tiltenkt og forutsatt.

Tilbakemelding på dette avvik skal gis fra rådmann eller en av vedkommende bemyndiget.

GENERELL ORIENTERING

Generelt gjelder: Eier og bruker av elektrisk anlegg med utstyr er ansvarlig for at elektrisk anlegg til enhver tid er i forskriftsmessig stand, jfr "Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg". Virksomheter er underlagt "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter"(Internkontrollforskriften). Det innebærer at virksomheter skal etablere og dokumentere forebyggende rutiner for drift og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr. Systemet skal tilpasses og dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse.

FORSKRIFTER OG DOKUMENTUNDERLAG:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) (§4 og §5)
- Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, (§9)
- Virksomhetens IK-system med tilhørende dokumentasjon

RETTELSE ER UTFØRT AV:	Isolasjonsmotstand ved tilsyn:	Isolasjonsmotstand etter utbedring:	Frist: se vedlagt brev
	M Ω M Ω	
Dato	Underskrift montør	Kontroll utført av: Oddvar Hopland	
Dato	Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	03.07.2014	
		Dato	Underskrift