
Fra: christer systad <christersystad@hotmail.com>
Sendt: søndag 8. desember 2019 13.50
Til: Postmottak Radøy
Emne: Problemrapport: Tett drenering under veg

Til Radøy,

En bruker av FiksGataMi har sendt inn følgende rapport om et lokalt problem som vi tror trenger deres oppmerksomhet.

For å se et kart med en mer presis plassering for dette problemet., eller for å bidra med en oppdatering om problemet, vennligst besøk følgende lenke:

<http://www.fiksgatami.no/report/64718>

Denne nettsiden inneholder også et bilde av problemet, sendt inn av brukeren.

Navn: christer systad

E-post: christersystad@hotmail.com

Telefon: 95028125

Kategori: Tette avløpsrister

Tema: Tett drenering under veg

Detaljer: Tett drens for overvann. frys på kvar gong det blir - grader og skaper stygge trafikk situasjoner når biler møtes i uoversiktelig sving rett over nedløp

Breddegrad: 60.62556

Lengegrad: 5.137693

Følgende informasjon om nærmeste vei kan være unøyaktig eller irrelevant, hvis problemet er nær flere veier eller nær en vei uten navn registrert i OpenStreetmap.

Nærmeste navngitte vei til nålen plassert på kartet (automatisk generert ved hjelp av OpenStreetMap): Sæbøvegen (5480)

Svar på denne e-posten går til brukeren som sendte inn problemet.

Vennlig hilsen,
FiksGataMi-gruppen

[Denne meldingen ble sendt inn via FiksGataMi, et prosjekt hos foreningen NUUG. Hvis det er en mer passende e-postadresse for meldinger om 'Tette avløpsrister', vær så snill å gi oss beskjed ved å

besøke <<http://www.fiksgatami.no/contact>>. Dette vil bidra til å forbedre tjenesten for lokalbefolkningen. Vi tar også gjerne imot andre tilbakemeldinger.]