



**NGIB**  
**Brannforebyggjande avdeling**  
5914 ISDALSTØ

TELEFON 56 37 50 00  
TELEFAKS 56 37 51 09

09-January-2015

Arkiv: 2014  
Saksmappe: 47  
Sakshandsamar: Ole Johan Ingebrigtsen  
Dato: 16.12.2014

**Manger skule**  
v/Inger Morken Ellingsen  
5936 Manger

## TILSYNSRAPPORT

### Manger skule

I medhald av "Brann og eksplosjonsvernloven" av 14.06.2002, § 13, med tilhøyrande "forskrift om brannforebyggjande tiltak og tilsyn" av 26.06.2002, (Førebyggjandeforskrifta, FOBTOT) samt "Forskrift om systematisk Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid i virksomheter" (HMS-forskrifta) av 01.01.1997, vart det utført tilsyn ved:

<b>Objekt</b>	<b>Type objekt</b>	<b>Objekt id</b>	<b>Gnr/bnr</b>
Manger skule	A	54	45/1
<b>Adresse</b>	<b>Postnummer</b>	<b>Stad</b>	
Grønåltegen 1	5936	Manger	
<b>Eigar</b>	<b>Førre tilsyn</b>	<b>Dato gjennomført tilsyn</b>	
Radøy kommune v/eigedomsavdelinga	18.10.2013	23.10.2014	

**Før objektet/verksemda møtte:**

**Brannvernleiar:** Inger Morken Ellingsen  
**Eigar:**  
**Verksemd:**

**Frå tilsynsmyndigheit møtte:**

**Branninspektør:** Ole Johan Ingebrigtsen  
**Branninspektør:**

**Innleiing**

Formålet med tilsynet er å vurdere om eigar og verksemda arbeider systematisk med branntryggleiken. Det vert lagt vekt på områder som er omtala i Internkontrollforskrifta § 5 og Førebyggjande forskrifta kap. 2 og 3. Formålet er og å få eit inntrykk av korleis internkontrollarbeidet vert administrert og praktisert ved verksemda.

**Brannvernleiar sender kopi til eigar, brukarar og verneombod**

Tilsynet vart gjennomført som eit tematilsyn vedkomande øvingar med både personal og elevar ved skulen.

### **Vurdering og merknader til tryggleiken ved Manger skule:**

Det vart ikkje funne avvik på Manger skule i forhold til øvingsgjennomføring.

### **Dokumentasjon av bygget**

Vert tatt opp med eigar.

### **Øving og opplæring**

Det vert gjennomført øvingar etter oppsatt plan. Det er gode rutinar for opplæring av dei tilsette. Evakueringsøving vert gjennomført 2 gonger årlig med elevar og tilsette.

### **KRAV OM YTTERLEGARE SIKRINGSTILTAK OG BEREDSKAP** Brannvernlova § 14

Tilsynet avdekte ikkje forhold som krev ytterlegare tryggingstiltak eller beredskap utover kva som er angitt i Førebyggjandeforskrifta Kap 2, 3 og 4 jamfør brannvernlova § 14.

Dersom det er kommentarar i rapporten som De ikkje finn i samsvar med tilstanden i bygget eller verksemda, ta kontakt med NGIB førebyggjande avdeling på Telefon 56 37 50 00. For meir informasjon om tilsynet eller avvika som er peika på, sjå rettleinga til "Forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn", ([www.dsb.no](http://www.dsb.no))

*Vidare gjer ein merksam på at dette branntilsynet ikkje er ein fullstendig kontroll. Det er eigar av brannobjektet si plikt å syte for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter, om førebygging av brann. Jf FOBTOT §2-1.*

### **Neste tilsyn vert gjennomført i 2015**

Med førebyggjande helsing


**Brannsjef  
i  
Radøy kommune**



---

Rolf-Henning Mynnæl

**Nordhordland og Gulen interkommunale  
brannførebyggjande avdeling  
N G I B**



---

Ole Johan Ingebrigtsen