



## NGIB

Førebyggande avdeling Brannvern  
Rådhuset  
5914 ISDALSTØ  
Tlf: 56 37 50 00  
FAKS: 56 37 51 09

Direkte	Telefon	e-post
Ole Johan Ingebrigtsen	56 37 56 90	liolin@lindas.kommune.no
Frode Langeland	56 37 56 91	lifrla@lindas.kommune.no
Gjert Holtan	56 37 56 88	hogj@lindas.kommune.no
Ann-Therese Strønen	56 37 56 94	Ann-Therese Stronen@lindas.kommune.no

**Manger Velferdssenter**

v/Aanne Brattetaule

Idrettsvegen 2

5936 Manger

## TILSYNSRAPPORT

### Manger Velferdssenter

I medhald av "Brann og eksplosjonsvernloven" av 14.06.2002, § 13, med tilhøyrande "forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" av 26.06.2002, (Førebyggandeforskrifta, FOBTOT) samt "Forskrift om systematisk Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid i virksomheter" (HMS-forskrifta) av 01.01.1997, vart det utført tilsyn ved:

Objekt	Type objekt	Objekt id	Gnr/bnr
Manger Velferdssenter	A 20	48	45/1

Adresse	Postnummer	Stad
Idrettsvegen 2	5936	Manger

Eigar	Førre tilsyn	Dato gjennomført tilsyn
Radøy kommune	12.03.2014	25.08.2015

For objektet/verksemda møtte:	Frå tilsynsmyndighet møtte:
Brannvernleiar: Anne Brattetaule	Branninspektør: Ole Johan Ingebrigtsen

Eigar: Einar Færø

Verksemد: Johnny Brattetaule



## NGIB

Førebyggande avdeling Brannvern  
Rådhushuset  
5914 ISDALSTØ  
Tlf: 56 37 50 00  
FAKS: 56 37 51 09

Direkte	Tелефon	e-post
Ole Johan Ingebrigtsen	56 37 56 90	liolin@lindas.kommune.no
Frode Langeland	56 37 56 91	lifrla@lindas.kommune.no
Gjert Holtan	56 37 56 88	hogi@lindas.kommune.no
Ann-Therese Strønen	56 37 56 94	Ann-Therese Stronen@lindas.kommune.no

### Innleiing

Formålet med tilsynet er å vurdere om eigar og verksemda arbeider systematisk med branngryggleiken. Det vert lagt vekt på områder som er omtala i Internkontrollforskrifta § 5 og Førebyggjande forskrifa kap. 2 og 3. Formålet er også å få eit inntrykk av korleis internkontrollarbeidet vert administrert og praktisert ved verksemda.

### TILBAKEMELDING

**Det skal gjevast tilbakemelding på denne rapporten innan 1 månad etter at den er motteken. Sjå siste del av rapporten.**

**Brannvernleiar sender kopi til eigar, brukarar og verneombod**

### Vurdering og merknader til tryggleiken ved Manger Velferdssenter:

#### Generelt

Det organisatoriske brannførebyggjande arbeidet fungera framleis godt på Manger velferdssenter.

Det er i gang ombygging av kontordel for heimetjenesta. Det er også planar om og bytta nokre branndørar.

Det er viktig at ein ved ombyggingar oppgraderar etter dagens lovkrav.

#### Ettersyn og vedlikehald

Vert gjennomført og dokumentert.

#### Øving og opplæring

Vert gjennomført og dokumentert.

#### Instruksar og planar

Det må lagast gode rutinar for utleige og bruk av møterom i 2etg.

#### HMS systemet

Fungerar godt.



## NGIB

Førebyggande avdeling Brannvern  
Rådhuset  
5914 ISDALSTØ  
Tlf: 56 37 50 00  
FAKS: 56 37 51 09

Direkte	Telefon	e-post
Ole Johan Ingebrigtsen	56 37 56 90	liolin@lindas.kommune.no
Frode Langeland	56 37 56 91	lifrla@lindas.kommune.no
Gjert Holtan	56 37 56 88	hogi@lindas.kommune.no
Ann-Therese Strønen	56 37 56 94	Ann-Therese Stronen@lindas.kommune.no

## DEFINISJONAR

<b>Avvik:</b>	Å overtre krav fastsett i eller i medhald av helse-, miljø- og sikkerheitslovgjevinga.
<b>Avvik frå:</b>	Heimel i brann og eksplosjonsvern lova, førebyggjande forskrifter og HMS-forskrifta.
<b>Kommentar:</b>	Utfyllande opplysningar om avvik eller opplysningar som kan vera nyttig for mottakar.
<b>Merknad:</b>	Eit forhold tilsynsetaten meiner det er nødvendig å peike på for å ivareta Helse, Miljø og Tryggleik, som ikkje vert omfatta av definisjonen for avvik.

## OBJEKTET HAR AVVIK SOM KAN GJE VARSEL OM PÅLEGG

Punkta under er peika på i tidlegare tilsynsrapport, og skal særskild skrivast om i tilbakemeldinga.

Dersom punkta ikkje vert retta innan 3 md. frå dato på denne rapporten, vil Brannsjefen vurdere pålegg eller andre tiltak i samsvar med "lov om brannvern" § 37-40, samt § 42.

Brannvernet kjem til å følgje opp denne saka med kontroll av tilhøva innan 6 md.. Desse punkta er:

- Avvik 1      Krava til brannteknisk utforming og utstyr i bygget er ikkje oppfylt**
- Avvik 2      Rømmingsvegane er ikkje tilfredsstillande**
- Avvik 3      Branninstruksane/planane er ikkje tilfredsstillande**

### Avvik 1: Krava til brannteknisk utforming og utstyr i bygget er ikkje oppfylt

...

**Avvik frå:** Førebyggjande forskrifter § 2-1.

**Kommentar:**

**Bygget er ikkje bygd i samsvar med ferdigattest og/eller Føresetnadar for bygget:**

- Branncellebegrensande dørar eller veggar er ikkje tilfredsstillande: det vart ved synfaring avdekka åpningar i brannveggar som skulle vore tetta. Det må dokumenterast at alle brannveggar er i samsvar med krav.
- Det er feil ved rømmingsveg: Bredde og åpningsmekanisme i dørar i rømningsveg ut mot brannstasjon er ikkje godkjent. Godkjent løysning må på plass.



## NGIB

Førebyggande avdeling Brannvern  
Rådhuset  
5914 ISDALSTØ  
Tlf: 56 37 50 00  
FAKS: 56 37 51 09

Direkte	Telefon	e-post
Ole Johan Ingebrigtsen	56 37 56 90	liolin@lindas.kommune.no
Frode Langeland	56 37 56 91	lifrla@lindas.kommune.no
Gjert Holtan	56 37 56 88	hogj@lindas.kommune.no
Ann-Therese Strønen	56 37 56 94	Ann-Therese.Stronen@lindas.kommune.no

## Avvik 2: Rømmingsvegane er ikkje tilfredsstillande

**Avvik frå:** Førebyggjande forskrifter § 2-3

**Kommentar:**

Rømmingsvegane er ikkje tilgjengeleg utan bruk av nøkkel: Rømningsveg v/stove er låst.

## Avvik 3: Branninstruksane/planane er ikkje tilfredsstillande

**Avvik frå:** Førebyggjande forskrifter § 3-1 og § 3-4, HMS-forskrifta § 5, 2. ledd pkt 5 og 6

**Kommentar:** Det manglar:

- Instruks for utleige for møtelokalet i 2høgda må innehalde rutinar for å hindra og kva tiltak som skal settast inn ved brann.

## KRAV OM YTTERLEGARE SIKRINGSTILTAK OG BEREDSKAP      Brannvernlova § 14

Tilsynet avdekte ikkje forhold som krev ytterlegare tryggingstiltak eller beredskap utover kva som er angitt i Førebyggjandeforskrifta Kap 2, 3 og 4 jamfør brannvernlova § 14.

## OPPSUMMERING

Ved oppsummeringsmøtet vart dei registrerte avvik gjennomgått. Ein vart einig om at eigar og brukar finn løysingar for å utbetre dei feil og manglar som er gjeve i rapporten, og etablerer/held vedlike rutinar i samsvar med Førebyggjandeforskrifta og HMS-forskrifta.

Dersom det er avvik eller kommentarar i rapporten som De ikkje finn i samsvar med tilstanden i bygget eller verksemda er, ber vi dykk om å skrive dette i tilbakemeldinga. Treng De råd eller hjelp, ta kontakt med NGIB førebyggjande avdeling på Telefon 56 37 50 00. For meir informasjon om tilsynet eller avvika som er peika på, sjå rettleiinga til ”Forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn”, ([www.dsbs.no](http://www.dsbs.no))



NGIB

Førebyggande avdeling Brannvern  
Rådhuset  
5914 ISDALSTØ  
Tlf: 56 37 50 00  
FAKS: 56 37 51 09

Direkte	Telefon	e-post
Ole Johan Ingebrigtsen	56 37 56 90	liolin@lindas.kommune.no
Frode Langeland	56 37 56 91	lifrla@lindas.kommune.no
Gjert Holtan	56 37 56 88	hogi@lindas.kommune.no
Ann-Therese Strønen	56 37 56 94	Ann-Therese Stronen@lindas.kommune.no

*Vidare gjer ein merksam på at dette branntilsynet ikkje er ein fullstendig kontroll, og at nemnde avvik og merknader (feil og manglar) ikkje er utfyllande. Det er eigar av brannobjektet si plikt å syte for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter, om førebygging av brann. Jf FOBTOT §2-1.*

## TILBAKEMELDING

I samsvar med ”Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn”, § 6-2, ber brannvesenet om ei skriftleg tilbakemelding (ein handlingsplan!) innan 1 md. etter at rapporten er motteke. Handlingsplanen skal innehalde opplysningar om korleis og når avvika vil bli retta, samt kven som er ansvarleg for gjennomføringa.

**Tilbakemeldinga skal sendast:**  
**NGIB Førebyggjande avdeling**  
**Dokumentsenteret,**  
**Kvernhusmyrane 20**  
**5914 ISDALSTØ**

**Neste tilsyn vert gjennomført i 2016**

Med førebyggjande helsing

Brannsjef

i

Radøy kommune

*Stein Ove Valdersnes.*

Stein Ove Valdersnes

**Nordhordland og Gulen interkommunale  
brannførebyggjande avdeling**

**NGIB**

*Ole Johan Ingebrigtsen*

Ole Johan Ingebrigtsen